



RML-1440
RML-1460

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

Язык: RUS

Паспорт станка



JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland

www.jettools.com

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор в РФ:

ООО «ИТА-СПб»

Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14, тел.: +7 (812) 334-33-28

Представительство в Москве: ООО «ИТА-СПб»

Москва, Переведеновский переулок, д. 17, тел.: +7 (495) 660-38-83

8-800-555-91-82 бесплатный звонок по России

Официальный вебсайт: www.jettools.ru Эл. Почта: neo@jettools.ru

Made in Taiwan /Сделано на Тайване

50000835T, 50000843T

Декабрь-2016



Декларация о соответствии ЕС

Изделие: Токарный станок по металлу

RML-1440, RML-1460
Артикул: 50000835Т, 50000843Т

Торговая марка: JET

Изготовитель:

Компания JPW (Tool) AG, ул. Темперлиштрассе 5, CH-81 17 Фелланден, Швейцария

Настоящим мы заявляем под свою полную ответственность,
что данный продукт соответствует нормативным требованиям:

- *2006/42/ЕС Директива о механическом оборудовании
- *2004/108/ЕС Директива по электромагнитной совместимости
- *2006/95/ЕС Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию
- * 2011/65/ЕС Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ

проект выполнен в соответствии со стандартами

** EN 13898, EN 60204-1, EN 50370-1, EN 50370-2

Техническую документацию составил Хансйорг Бруннер, отдел управления продукцией



24 Февраля 2014 Эдуард Шарер, Генеральный директор

Компания JPW (Tool) AG, ул. Темперлиштрассе 5, CH-81 17 Фелланден, Швейцария

Серия RML**Содержание**

Правила техники безопасности.....	3	Крестовой суппорт.....	17
Безопасная эксплуатация токарного станка.....	4	4-х позиционный резцедержатель.....	17
Раздел 1: Средства управления и узлы.....	5	Упор салазок.....	18
Спецификация.....	5	Ручная подача.....	19
Панель управления.....	6	Частота вращения шпинделя	19
Элементы управления передней бабкой.....	6	Автоматическая подача.....	20
Элементы управления суппортом.....	6	Шаг резьбы и таблица подач.....	21
Элементы управления задней бабкой.....	7	Позиционирование рукояток коробки скоростей.....	21
Ножной тормоз.....	7	Установка приводной шестерни.....	22
Раздел 2: Установка.....	8	Элементы управления нарезанием резьбы.....	22
Окружающая среда.....	8	Система подачи СОЖ.....	25
Электрическое подключение.....	8	Раздел 4: Техническое обслуживание.....	26
Освещение.....	8	График.....	26
Весовая нагрузка.....	8	Очистка.....	26
Распределение пространства.....	8	Смазка.....	27
Подъём и перемещение.....	8	Система СОЖ.....	30
Выравнивание.....	9	Хранение станка.....	31
Пробный пуск.....	10	Раздел 5: Обслуживание.....	32
Обкатка шпинделя.....	11	Регулировка люфта.....	32
Раздел 3: Работа на станке.....	13	Регулировка люфта ходового винта.....	32
Патрон.....	13	Регулировка клиньев.....	32
Задняя бабка.....	15	Регулировка маточной гайки.....	33
Центры.....	15	Регулировка муфты вала подачи.....	34
Неподвижный люнет.....	16	Зубчатые ремни.....	34
Подвижный люнет.....	17	Тормоз и выключатель.....	35
		Замена срезного штифта ходового винта.....	35

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Важно прочитать руководство по эксплуатации и изучить программные команды и инструкции по техническому обслуживанию до начала работы со станком.

Это руководство по эксплуатации должно быть постоянно прикреплено к станку там, где оно будет легкодоступным оператору для получения справки.

1. Руководство пользователя

Все механизмы и станочное оборудование представляют собой серьезную травматическую опасность неподготовленным пользователям. Для снижения риска травматизма каждый пользователь оборудования должен прочитать и изучить это руководство в полной мере перед началом работы.

2. Безопасные условия эксплуатации

Электромеханическое оборудование, работающее во влажной среде, может привести к поражению электрическим током; работа вблизи легковоспламеняющихся материалов может привести к пожару или взрыву. Работайте с оборудованием только в сухом месте, в котором нет горючих материалов.

3. Только обученные операторы / операторы под надзором

Неопытные операторы могут серьезно пораниться. К работе на данном оборудовании допускается только обученный персонал или операторы под надлежащим контролем. Убедитесь, что инструкции по безопасной эксплуатации четко усвоены. Если оборудование оснащено электродвигателем, используйте замки и контрольные переключатели, уберите ключи пускового переключателя для предотвращения несанкционированного использования или случайного запуска.

4. Рабочая зона

Блики и темные тени увеличивают риск случайного травматизма. Работайте на оборудовании только в чистой, безбликовой и хорошо освещаемой рабочей зоне.

5. Средства индивидуальной защиты

Эксплуатация или обслуживание оборудования может подвергнуть пользователя воздействию летящих обрезков, пыли, дыма, опасных химикатов или громких шумов. Эти опасности могут привести к травме глаз, слепоте, длительным дыхательным поражениям, отравлению, раку, вреду репродуктивной системе или потере слуха. Снижьте риски от этих опасностей при помощи соответствующих защитных очков, респираторов, перчаток

или защитных наушников.

6. Ограждения / Кожухи

Случайный контакт с движущимися частями во время работы может привести к серьезным травмам. Для снижения риска необходимо, чтобы любые ограждения/кожухи/дверцы были на своих местах, полностью в рабочем состоянии и расположенными в месте для максимальной защиты.

7. Затягивание в движущиеся механизмы

Свободная одежда, перчатки, галстуки, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали и быть затянутыми внутрь, что может привести к травме. Снижьте этот риск, убрав / закрепив эти элементы так, чтобы они не могли контактировать с движущимися частями.

8. Умственная активность

Невнимательная работа на оборудовании увеличивает риск случайного травматизма. Если оператор будет отвлекаться, это может привести к постоянной инвалидности! Никогда не работайте под воздействием наркотиков / алкоголя, когда устали или иным образом отвлеклись.

9. Электрическое подключение

Оборудование оснащено электродвигателем, неправильное подключение к источнику питания может привести к поражению электрическим током или пожару. Всегда придерживайтесь всех электрических требований и применяемых норм при подключении к источнику питания. Вся проведенная работа осматривается квалифицированным электриком для минимизации риска.

10. Отключение питания

Регулировка или обслуживание электродвигателя станка, когда он подключен к источнику питания, значительно увеличивает риск получения травм от случайного запуска. Всегда отключайте питание перед любым обслуживанием или регулировкой, включая замену резцов или других инструментов.

11. Закрепление заготовки / инструмента

Незакрепленные заготовки, режущий инструмент или вращающийся шпиндель могут стать опасными снарядами, если не закреплены или если они ударяются о другой объект во время работы. Снизьте риск этой опасности, проверив, что все устройства надежно закреплены, а элементы, прилегающие к шпинделям, имеют достаточный зазор для безопасного вращения.

Безопасная эксплуатация токарного станка

1. Очистка стружки

Металлической стружкой можно легко порезать кожу даже через ткань. Не очищайте стружку руками или тканью. Используйте щетку или пылесос, чтобы убрать металлическую стружку.

2. Ключ токарного патрона, безопасность

Ключ токарного патрона, оставленный в патроне, может стать смертельным снарядом, при запущенном шпинделе. Всегда убирайте ключ токарного патрона после его использования. Развивайте привычку не отрывать руки от ключа токарного патрона, пока не уберете его со станка.

3. Выбор инструмента: Обработка ненадлежащим или тупым инструментом увеличивает риск случайного травматизма, потому что потребуется дополнительное усилие для выполнения работ, что увеличивает риск появления поломок или разрушения деталей, таким образом, обрезки металла становятся опасными снарядами. Всегда выбирайте правильный режущий инструмент для работы и удостоверьтесь, что он острый. Правильный, острый инструмент уменьшает напряжение и обеспечивает лучшую обработку.

4. **Крепление заготовки:** Неправильно закрепленная заготовка может отлететь от шпинделя станка со смертельной силой, которая может привести к тяжелой травме. Удостоверьтесь, что заготовка должным образом закреплена в патроне или планшайбе перед запуском оборудования.

5. **Большие патроны:** Большие патроны очень массивные и трудно поддаются зажиму, что может привести к травме пальцев или рук, если не соблюдать правила эксплуатации. Воспользуйтесь помощью при установке или удалении больших патронов для снижения риска. Защитите руки и поместите на направляющих токарного станка подходящую опору или лист фанеры при обслуживании патрона.

6. **Допустимые зазоры:** Если заготовка врежется в другие узлы станка, могут отскокнуть опасные осколки во все направления,

что приводит к травмам и поломке оборудования. Прежде, чем запустить шпиндель, убедитесь, что заготовка имеет достаточный зазор, провернув её вручную через весь диапазон движения. Кроме того, проверьте инструмент и зазор между резцедержателем, патроном и суппортом.

7. Режимы скорости

8. Работа токарного станка на ненадлежащей скорости может вызвать повреждение близлежащих деталей оборудования или высвобождение заготовки, которая в результате станет опасным снарядом, что может привести к тяжелым травмам. Большие заготовки должны обтачиваться на низких скоростях. Всегда используйте соответствующую подачу и режим скорости.

9. Остановка шпинделя вручную

10. Остановка шпинделя рукой на заготовке или патроне создаст огромный риск затягивания, удара, дробления, трения или опасности пореза. Никогда не пытайтесь замедлить или остановить шпиндель токарного станка рукой. Позвольте шпинделю остановиться самостоятельно или используйте тормоз (если есть).

11. **Аварии:** Удар режущего инструмента или других деталей токарного станка о патрон может вызвать взрыв из металлических осколков, что может привести к тяжелым травмам и серьезному повреждению токарного станка. Снизьте этот риск, выключая автоматическую подачу после использования, не оставляйте токарный станок без присмотра и проверяйте зазоры до запуска токарного станка. Убедитесь, что ни одна из частей инструмента, резцедержателя, крестового суппорта или каретки не будет контактировать с патроном во время работы.

12. **Безопасное использование длинных заготовок:** Длинная заготовка может сильно прогнуться, если её неправильно закрепить, вызвав серьезные травмы и повреждение станка. Снизьте этот риск дополнительной опорой любой заготовки, длина которой от патрона/передней бабки в три раза больше, чем ее диаметр. Всегда обрабатывайте длинные заготовки на низких скоростях.

Безопасное использование СОЖ: Загрязненная СОЖ представляет собой очень ядовитое вещество, которое может вызвать телесное повреждение только лишь от одного контакта. Неправильно установленные сопла СОЖ могут забрызгать оператора или пол, приведя к контакту или опасности поскольз-

нуться. Для уменьшения риска, регулярно заменяйте СОЖ и устанавливайте сопло там, где жидкость не будет расплескиваться или проливаться на пол.

Технические характеристики

Высота центров.....180 мм
 Диаметр обточки над станиной (гар).....360(533) мм
 Диаметр обточки над поперечным суппортом.....214 мм
 Длина съёмного мостика гар.....135 мм
 Расстояние между центрами.....1000(1500) мм
 Частота вращения шпинделя.....70-1800 об/мин(8)
 Конус шпинделя.....МК-6 (МК-4)
 Присоединение шпинделя.....D1-6
 Проходное отверстие шпинделя.....52,5 мм
 Продольная подача.....0,05 - 1,7 мм/об
 Поперечная подача.....0,025 - 0,85 мм/об

Метрическая резьба, 39.....0,2 - 14 мм
 Дюймовая резьба, 45.....2 - 72 TPI
 Питчевая резьба, 21.....8 - 44 DP
 Модульная резьба, 180,3 - 3,5 MP
 Максимальный размер инструмента.....16 x 16 мм
 Ход поперечного суппорта.....220 мм
 Ход верхнего суппорта.....130 мм
 Конус пиноли задней бабки.....МК-4
 Диаметр пиноли.....52 мм
 Ход пиноли задней бабки.....152 мм
 Ширина направляющих.....260 мм
 Наибольший вес заготовки:
 в патроне.....120 кг
 между паронем и задней бабкой.....150 кг
 с люнетом и задней бабкой.....200 кг
 Мощность двигателя.....3,75 кВт
 Мощность насоса СОЖ.....0,09 кВт
 Габаритные размеры.....2270x1120x1745 мм
 Масса.....1350 (1450) кг




Рис. 1. Токарный станок RML-1440.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Передняя бабка 2. Панель управления 3. Защитный экран 4. Шпиндель D1-6 Camlock MT#6 5. Неподвижный люнет 6. Подвижный люнет 7. 4-х позиционный резцедержатель | <ul style="list-style-type: none"> 8. Трубка СОЖ и сопло 9. Поперечные направляющие 10. Задняя бабка 11. Коробка скоростей 12. Сменный поддон для стружки 13. Салазки 14. Педаль тормоза |
|--|---|

15. Шкала резьбы
16. Рукоятка Вкл./Выкл. вращения шпинделя
17. Ходовой винт
18. Вал подачи
19. Станина
20. Основание

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Рис.2 Панель управления

1. **Выключатель насоса СОЖ:** Обеспечивает подачу СОЖ Вкл. / Выкл. (ON/OFF).
2. **Индикатор питания:** Загорается, когда токарному станку подается питание.
3. **Кнопка аварийной остановки:** Отключает все функции станка. Для разблокировки, поверните против часовой стрелки.
4. **Кнопка запуска:** При её нажатии и удержании включается двигатель шпинделя

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ БАБКОЙ




Рис.3. Элементы управления передней бабкой

5. **Рукоятка переключения диапазонов вращения шпинделя:** Переключает переднюю бабку в высокоскоростной или низкоскоростной диапазон частоты вращения шпинделя, между 70-300 об/мин или 440-1800 об/мин.
6. **Рукоятка диапазона коробки скоростей:** Переводит коробку скоростей в высокоскоростной или низкоскоростной режим и не оказывает никакого влияния на вращение шпинделя.
7. **Рукоятка направления подачи:** Изменяет направление вращения коробки скоростей, и как результат, изменяет направление вращения

ходового винта и ходового вала.

8. **Рукоятки коробки скоростей:** Перемещение рукояток в необходимые положения приводит в действие ходовой винт и автоматическую подачу.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУППОРТОМ




Рис.4. Элементы управления суппортом.

1. **Рукоятка 4-х позиционного резцедержателя:** Используется для фиксации поворотного резцедержателя в четырех возможных положениях.
2. **Маховик поперечной подачи:** Перемещает суппорт в поперечном направлении, к себе или от себя.
3. **Рукоятка управления подачей:** Водит в зацепление и расцепляет зубчатую передачу поперечной и продольной подачи.
4. **Маховик продольного перемещения:** Позволяет вручную перемещать каретку слева направо вдоль станины.
5. **Рукоятка управления потоком СОЖ:** Используется для регулирования потока СОЖ из сопла.
6. **Маховик крестового суппорта:** Используется для позиционирования крестового суппорта вдоль салазок суппорта.
7. **Ручной масляный насос салазок:** Вытягивает масло из поддона салазок суппорта и смазывает салазки и направляющие через смазочные отверстия.
8. **Шкала резьбы:** Указывает, когда нужно ввести в зацепление маточную гайку во время операции нарезания резьбы.
9. **Рукоятка маточной гайки:** Зацепляет и расцепляет салазки с ходовым винтом при операции нарезания резьбы.
10. **Рукоятка Вкл./Выкл. (ON/OFF) шпинделя:** Используется для запуска и остановки станка во время нормальной работы.
11. **Рукоятка выбора направления подачи:** Эта рукоятка изменяет направление вращения коробки скоростей, и, как результат, изменяет направление ходового винта и вала подачи.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ БАБКЕЙ




Рис. 5. Элементы управления передней бабкой

1. **Градуированная шкала:** Отображает перемещение пиноли с шагом 0.001 дюймов или 0.02 мм.
2. **Рычаг фиксации задней бабки:** Фиксирует заднюю бабку на месте вдоль направляющих станины.
3. **Рукоятка фиксации пиноли:** Фиксирует пиноль на месте.
4. **Пиноль:** Перемещается к и от шпинделя, удерживает центра и инструмент.
5. **Маховик пиноли:** Перемещает пиноль к или от шпинделя.
6. **Шкала смещения:** Указывает расстояние смещения задней бабки от осевой линии шпинделя.
7. **Винт смещения задней бабки:** Регулирует и закрепляет смещение задней бабки (1 из 2).

НОЖНОЙ ТОРМОЗ




Рис. 6. Ножной тормоз.

Токарный станок оборудован ножным тормозом (Рис. 6) для быстрой остановки шпинделя. Нажатие ножного тормоза, в то время как шпиндель включен, отключает питание двига-

теля и останавливает шпиндель. После остановки, рукоятка шпинделя ДОЛЖНА быть возвращена в нейтральное положение до того, как шпиндель будет перезапущен.

РАЗДЕЛ 2: УСТАНОВКА.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Окружающая среда, в которой работает оборудование, очень важна для безопасной эксплуатации и долговечности деталей станка. Для получения оптимальных результатов работайте на оборудовании в сухой среде без излишней влажности, опасных или огнеопасных химикатов, переносимых по воздуху абразивных материалов или экстремальных условий. Экстремальные условия для этого типа оборудования обычно те, где температура окружающей среды выходит за пределы диапазона 9° - 72°C (48.2° - 161.6°F); относительная влажность вне диапазона 20-95% (без конденсата); или среда подвергается вибрации, толчкам или ударам.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поместите станок вблизи существующего источника питания. Убедитесь, что все кабели питания защищены от перемещений, обрабатываемых материалов, влаги, химикатов или других опасностей. Убедитесь, что имеется доступ к отключению источника питания или устройству блокировки электропитания.

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение станка должно быть соответствующего уровня для безопасного выполнения операций. Тени, блики, или стробоскопический эффект, которые могут отвлекать или мешать оператору, должны быть устранены.

ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА

Убедитесь, что поверхность, на которой установлен станок, выдержит вес станка, дополнительного оборудования, которое может быть установлено на станок и самую тяжелую заготовку, которая будет обрабатываться. Кроме того, учтите вес оператора и любой динамической нагрузки, которая может возник-

нуть при работе станка.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Учитывая наибольший размер заготовки обеспечьте достаточное пространство вокруг станка для оптимальной обработки материала или установки дополнительного оборудования. С установленными устройствами оставьте достаточное пространство вокруг станка, чтобы открывать или снимать дверцы/крышки в соответствии с требованиями технического обслуживания и эксплуатации, описанными в данном руководстве.




Рисунок 7. Пространство, необходимое для полного спектра перемещений.

Model	1440 / 1640	1460 / 1660
A	2300mm (90.6")	2810mm (110.6")

ПОДЪЁМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Токарный станок является чрезвычайно тяжелым оборудованием. Если не следовать методам безопасного подъема и перемещения, могут произойти серьезные телесные повреждения или смерть. Воспользуйтесь помощью профессионального монтажника, если Вы не уверены в своих силах или максимальной грузоподъемности подъемного оборудования.

Для подъема и перемещения токарного станка:

1. Подготовьте место для расположения станка.
2. Уберите верхний транспортировочный ящик, затем удалите мелкие компоненты транспортировочного поддона.
3. Для балансировки поднимающегося груза ослабьте рычаг задней бабки (Рис. 8), переместите заднюю бабку до конца направляющих станины, затем зафикси-

руйте её в этом месте.



Рис. 8. Рычаг фиксации задней бабки.

4. Для дальнейшей балансировки груза ослабьте стопорный болт каретки, расцепите рычаг маточной гайки, установите рукоятку управления подачей в нейтральное положение, затем используйте маховик пинולי для установки каретки рядом с задней бабкой (Рис. 9).




Рис.9. Механизмы управления перемещением каретки.

5. Зафиксируйте стопорный болт каретки и рукоятку фиксации задней бабки.
6. **Подъем станка с помощью крана:**
 - a. Для обеспечения безопасности убедитесь, что минимальная грузоподъемность крана составляет более 2 тонн.
 - b. Только крановщик с правом доступа должен управлять подъемной машиной.
 - c. Работа крана должна проводиться скоординировано двумя людьми, то есть оператором и наблюдающим, чтобы не повредить выступы по периметру стан-

- ка.
- d. Поместите в крюк трос, зацепив его за направляющие станины.
 - e. Убедитесь, что две шестигранные гайки зафиксированы.
 - f. Удерживайте центр тяжести станка в центре крана.




Рис. 10. Подъем станка с помощью крана.

7. Перемещение станка с помощью вилочного погрузчика.

- a. Для обеспечения безопасности убедитесь, что минимальная грузоподъемность погрузчика составляет более 2 тонн.
- b. Работа вилочного погрузчика должна проводиться скоординировано двумя людьми, то есть оператором и наблюдающим, чтобы не повредить выступы по периметру станка.
- c. Вставьте вилчатый захват под центр станины.
- d. Удерживайте центр тяжести станка в середине вилчатого захвата.




Рис. 11. Перемещение станка с помощью вилочного погрузчика.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Токарный станок должен быть установлен на регулировочные винты и чугунные ножки в комплекте. Полная опора на каждый из шести расположенных регулировочных винта обязательна. Станина не должна быть перекошена или изогнута, а направляющие должны быть идеально выровнены с полом. Если произошло смещение, отрегулируйте регулировочные винты или подложите чугунные ножки там, где они касаются пола, пока станина и направляющие не будут выровнены.

Рис. 12. Выравнивание ножек и винтов



Для выравнивания станка используйте точный уровень, удостоверьтесь, что направляющие станины выровнены слева-направо и от передней части к задней.

Выравниванию оборудования помогают высокоточные детали, например, направляющие станины, остающиеся прямыми и плоскими в течение всего срока службы станка. Детали станка на невыровненном станке могут медленно перекручиваться из-за местных динамических нагрузок во время работы.



Рис. 13. Пример точного уровня

ПРОБНЫЙ ПУСК

После того, как все подготовительные шаги были завершены, станок и его защитные характеристики должны быть протестированы для гарантии правильной работы. Если обнаружались проблемы в работе станка или его защит-

ных элементов, остановите работу, отсоедините его от питания и не работайте на нем далее, пока не разрешите проблему.

Для пробного пуска токарного станка:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Убедитесь, что масляный бак передней бабки, коробки скоростей, салазок и масляный резервуар ходового винта полны.
3. Убедитесь, что патрон и кулачки закреплены.
4. Поверните переключатель насоса в положение Выкл. (OFF), заполните резервуар СОЖ и направьте сопло жидкости в поддон для стружки (Рис. 14).



Рис.14. Панель управления.

5. Переместите рукоятку переключения скоростей передней бабки (Рис. 15) влево, чтобы передняя бабка находилась в низкоскоростном диапазоне (70-300 об/мин).



Рис.15. Рукоятка переключения диапазонов передней бабки.

6. Переместите рукоятку переключения коробки скоростей в нейтральное положение, как показано на рисунке 16.



Рис. 16. Рукоятка диапазона коробки скоростей.

7. Переместите рукоятку выбора направления подачи вперед / назад в нейтральное положение, как показано на рисунке 17.



Рис.17 Рукоятка выбора направления подачи Вперед (Forward)/Назад (Reverse)

8. Расцепите маточную гайку рукояткой, поместите рукоятку управления подачей в нейтральное положение и убедитесь, что стопорный болт салазок расцеплен, как показано на рисунке 18.




Рис.18. Расцепление салазок.

9. Используя 10-миллиметровый шестигранный ключ ослабьте фиксатор салазок (Рис. 19), чтобы салазки свободно скользили.




Рис. 19. Фиксатор салазок.

10. Переместите рукоятку Вкл./Выкл. шпинделя в положение Выкл. (OFF), как показано на рисунке 20.




Рис. 20. Рукоятка Вкл./Выкл. шпинделя.

11. Поверните красную кнопку АВАРИЙНОЙ остановки по часовой стрелке, пока она не выскочит и не запустит насос. Наблюдайте за смотровым окном масляного насоса (Рис. 21). Когда масло вытечет из трубки и будет заметно в смотровом окне, можно запускать токарный станок.




Рис.21. Смотровое окно масляного насоса.

12. Убедитесь, что все наблюдатели находятся в стороне, инструменты убраны, а ключ патрона извлечен из патрона.
13. Переместите рукоятку Вкл./Выкл. шпинделя вниз и патрон начнет вращаться.
14. Наблюдайте и прислушивайтесь к любым посторонним шумам или вибрациям. Токарный станок должен работать плавно, с минимальной вибрацией или шумом от трения, или без них.
15. Нажмите ножной тормоз - станок должен

быстро остановиться.

16. Откройте боковую крышку передней бабки станка приблизительно на 25 мм, таким образом, защитный концевой выключатель откроется и отключит запуск токарного станка.
17. Попробуйте запустить станок. Если он запустится, защитный концевой выключатель неисправен и нуждается в замене.
18. Закройте дверцу и снова запустите станок, нажмите переключатель АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, токарный станок должен остановиться.
19. Включите насос СОЖ, жидкость должна вытекать из сопла.
20. Теперь пробный пуск закончен. Отключите станок и начните процедуру обкатки шпинделя.

ОБКАТКА ШПИНДЕЛЯ

Важно внимательно следить за методикой выполнения обкатки для обеспечения бесперебойной производительности. Выполнять этот процесс разрешается только после самостоятельного ознакомления со всеми предписаниями данного руководства и завершения пробного пуска.

Обкатка шпинделя:

1. Завершите процедуру пробного пуска.
2. Переместите рукоятку переключения коробки скоростей (Рис. 22) в низкоскоростной режим.



Рис. 22. Рукоятка переключения диапазонов коробки скоростей

3. Переместите рукоятку переключения передней бабки в низкоскоростной диапазон.
4. Переместите рукоятку выбора направления подачи, Вперед/Назад (Рис. 23), в положение ВПЕРЕД (FORWARD).



Рис. 23. Рукоятка подачи Вперед/Назад.

5. Расположите рукоятки расцепления маточной гайки и автоматической подачи, как показано на рисунке 24.




Рис. 24. Рукоятки автом. подачи и маточной гайки в положении Выкл.

6. Включите станок и дайте ему поработать в течение десяти минут на каждой частоте: 70, 110, 180, и 300 об/мин, используйте шкалу для регулировки скорости.
7. После завершения Шага 7 остановите станок, переместите рукоятку коробки скоростей в нейтральное положение и переместите рукоятку передней бабки в высокоскоростной режим.
8. Включите токарный станок и позвольте ему поработать в течение десяти минут на каждой частоте: 440, 680, 1120, и 1800 и 1800 об/мин.
9. После завершения Шага 9, снизьте частоту вращения шпинделя до 440 об/мин и позвольте станку поработать последние 15 минут, чтобы дать ему остыть и прокачать масло.
10. Выключите станок, замените масло передней бабки и коробки скоростей, повторно натяните зубчатые ремни.

РАЗДЕЛ 3: РАБОТА НА СТАНКЕ

ПАТРОН

Токарный станок поставляется с установленным 3-х кулачковым патроном. Это спирально-реечный патрон, в котором все три кулачка двигаются синхронно во время регулировки. Дополнительный 4-х кулачковый патрон отличается независимым перемещением кулачков, используется для призматических заготовок или заготовок сложной формы.

Если ни один патрон не подходит для заготовки, то используйте чугунную планшайбу с пазами для Т-образных болтов для крепления стандартного или специального зажимного приспособления. С помощью правильного зажимного приспособления эта планшайба будет удерживать нецилиндрические детали, такие как отливки.

Патрон и планшайба имеют эксцентриковый замок типа D1-6. Ключ патрона используют для поворота фиксирующих эксцентриков (Рис. 25), чтобы закрепить/снять патрон/планшайбу.




Рисунок 25. Эксцентриковый замок ослаблен для совмещения линии замка с базовой линией.

Установка патрона:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Поместите кусок фанеры поперек направляющих токарного станка и расположите его прямо под патроном.
3. Поместите патрон в гнездо.
4. Убедитесь, что коническое отверстие патрона и сопрягаемые поверхности шпинделя идеально очищены.
5. Проверьте и убедитесь, что все штифты замка не повреждены, очищены и слегка смазаны, и что заглушки штифтов замка на месте и закреплены.

Если патрон установлен, выровняйте патрон со шпинделем по установочным меткам (Рис. 26), и продвиньте патрон в шпиндель.




Рис. 26. Патрон выровнен по установочным меткам.

6. Поворачивайте замок с помощью ключа патрона, пока линия замка не окажется между "V" метками, как показано на рисунке 27.




Рис. 7. Эксцентрик и линии.

7. Зафиксируйте остальные замки в перекрестном или звездообразном положении так, чтобы патрон выровнялся со всех сторон без смещения.
8. Выньте ключ патрона.

Демонтаж патрона:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Поместите кусок фанеры поперек направляющих станка, предохраняя направляющие, или используйте опорную платформу, расположив ее прямо под патроном.
3. Поворачивайте замок с помощью ключа патрона, пока линия замка не выровняется с базовой линией расцепления замка.
4. Расцепите остальные замки таким же образом. Убедитесь в поддержке патрона после расцепления последнего замка.

5. Выньте ключ патрона.

Установка и регулировка штифтов замка.

При пригонке патрона или планшайбы с помощью штифтов замка или установке нового патрона или планшайбы может потребоваться установка или регулировка штифтов. Чтобы в правильном порядке установить или отрегулировать один или несколько штифтов замка, нужно вынуть заглушку крепежного штифта, затем ввинтить или вывинтить штифт замка, пока линия на боковой поверхности штифта не станет на одном уровне с корпусом патрона.

3-х кулачковый патрон.

Особенность 3-х кулачкового спирально-реечного патрона, поставляемого с токарным станком, в том, что он центрирует заготовку кулачками из закаленной стали. Когда оператор открывает или закрывает кулачки ключом патрона, кулачки двигаются синхронно. Есть два набора кулачков, которые поставляются с 3-х кулачковым патроном — внутренние и наружные. Используйте правильные кулачки по размеру и конфигурации заготовки для прочного и надежного её удержания в патроне. Пронумерованные от 1 до 3 кулачки должны использоваться в соответствующих пронумерованных кулачковых направляющих, как показано на Рис. 28.




Рис. 28. Кулачковые направляющие и пронумерованный кулачек.

Замена кулачка:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Поместите кусок дерева над направляющими, чтобы защитить их от потенциального повреждения.
3. Вставьте ключ патрона и поворачивайте его против часовой стрелки для вывода ку-

лачков, снимите их.

4. Очистите соприкасающиеся поверхности кулачков и нанесите на них тонкий слой белой литиевой смазки.
5. Положите снятые кулачки отдельно в безопасное место без влаги и абразивов.
6. Вращайте ключ патрона по часовой стрелке, пока не увидите конец витка резьбы спиральной направляющей, только тогда начинайте вставлять кулачек №1 в кулачковую направляющую №1, зафиксируйте кулачек, завинтив резьбу спиральной направляющей против часовой стрелки.
7. Вращайте ключ патрона по часовой стрелке, один поворот вводит гребень спиральной направляющей на шаг резьбы в кулачек.



Рис. Потяните за кулачек - теперь он должен б

Для установки Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!

1. Поместите платформу или фанеру на направляющие станины под патрон для их предохранения.
2. Используйте для перемещения кулачков и закрепления заготовки на патроне, подобно одному из способов, показанных на рисунке 30. Убедитесь, что заготовка прочно закреплена в патроне.




Рисунок 30. Примеры крепления заготовки в 3-х кулачковом патроне.

3. Поверните патрон вручную, чтобы убедиться, что заготовка равномерно контактирует со всем тремя кулачками и центрируется.

4-х кулачковый патрон

4-х кулачковый патрон имеет независимо регулируемые кулачки из закаленной стали для закрепления нецилиндрических или несимметричных заготовок. Каждый кулачок можно вынуть из корпуса патрона и перевернуть для расширения диапазона работ по разностороннему закреплению.

Установка заготовки на 4-х кулачковый патрон:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Поместите платформу или фанеру на направляющие станины под патрон для их предохранения.
3. Используйте ключ патрона для раскрытия каждого кулачка так, чтобы заготовку можно было расположить ровно напротив торцевой поверхности патрона или ступеней кулачка.
4. С помощью другого человека или опорного устройства, установите заготовку по центру патрона, затем вращайте каждый кулачек, пока он не вступит в контакт с заготовкой.
5. Затяните каждый кулачек небольшими шагами. После того, как отрегулирован первый кулачек, продолжайте затягивать кулачки в противоположной последовательности.
6. После закрепления заготовки в кулачках поверните патрон рукой и обратите внима-

ние на выравнивание заготовки.

ЗАДНЯЯ БАБКА

Задняя бабка на станке может использоваться для поддержки заготовки с использованием вращающегося или неподвижного центра. Она также может быть использована для сверления или растачивания отверстий.




Рис. 31 Рукоятки фиксации задней бабки и пиноли в положении зажима.

Для перемещения задней бабки

1. Потяните на себя фиксирующую рукоятку.
2. Сдвиньте заднюю бабку в необходимое положение.
3. Нажмите на рукоятку фиксации задней бабки вперед, чтобы зафиксировать заднюю бабку на станине станка.

Для использования пиноли задней бабки

1. Ослабьте рукоятку фиксации пиноли с закрепленной на станине задней бабкой.
2. Вращение маховика подачи пиноли по часовой стрелке подаст/переместит пиноль в сторону шпинделя, а вращение против часовой стрелки переместит пиноль от шпинделя.
3. Нажмите на рукоятку фиксации пиноли вперед для фиксации пиноли на месте.

Установка инструмента в задней бабке:

1. Ослабьте рукоятку фиксации пиноли с закрепленной задней бабкой на станине.
2. Вращайте маховик пиноли по часовой стрелке, чтобы выдвинуть пиноль приблизительно на 25 мм от корпуса.
3. Вставьте конический хвостовик сверла или

оправки в пиноль, чтобы конус плотно сел и хвостовик зафиксировался в отверстии пиноли.

4. Вращайте маховик пиноли по часовой стрелке для подачи сверла во вращающуюся заготовку.
5. Чтобы удалить инструмент из пиноли, вращайте маховик пиноли против часовой стрелки, пока инструмент не вытолкнется из конуса.

Для смещения задней бабки

1. Зафиксируйте заднюю бабку на позиции.
2. Ослабьте две гайки снизу, регулируйте левые и правые крепежные винты, пока шкала (Рис. 32) не укажет нужное смещение. См. рисунок 33 для регулировки направления.
3. Когда смещение достигнуто, закрепите крепежные винты так, чтобы задняя бабка зафиксировалась на позиции.



Рис. 32. Регулировка смещения задней бабки.




Рис. 33. Регулировка крепежных винтов для смещения задней бабки

ЦЕНТРА

Неподвижный центр:

Неподвижный центр достигает более точных

результатов, чем вращающийся центр, но для этого требуется низкая скорость вращения шпинделя и небольшое количество смазки для уменьшения нагрева при трении, что может повредить заготовку.

Используйте неподвижный центр из быстрорежущей стали в шпинделе, где заготовка не вращается на концевике и не создает трение.

Используйте неподвижный центр, оснащённый пластинами из твёрдого сплава, в задней бабке, где заготовка будет вращаться против него и создавать трение. Снабженный твердосплавным концевиком неподвижный центр может лучше выдерживать воздействие трения; однако, концевик центра должен быть смазан, чтобы избежать преждевременного износа и максимизировать плавную обработку. Кроме того, использование низкой скорости вращения шпинделя также уменьшает нагрев и износ от трения.

Вращающийся центр

Вращающийся центр оснащен подшипниками, что позволяет концевнику центра и заготовке вращаться вместе, они могут быть расположены в шпинделе и пиноли задней бабки для более высоких скоростей, но с незначительной потерей точности.

Установка неподвижного центра в шпиндель:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Тщательно очистите и высушите конические контактные поверхности шпинделя, конической втулки и центра.
3. Вставьте центр во втулку, затем вставьте втулку в отверстие шпинделя через патрон или планшайбу.

Установка центра в заднюю бабку

В заднюю бабку может быть установлен как неподвижный, так и вращающийся центр. Инструкция по установке одинакова для обоих.




Рисунок 34. Пример использования неподвижного центра в задней бабке

Установка центра в задней бабке

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Тщательно очистите и высушите конические контактные поверхности отверстия пиноли задней бабки и твердосплавного наконечника неподвижного центра.
3. Используйте маховик пиноли задней бабки для выдвигания пиноли из корпуса приблизительно на 25 мм.
4. Вставьте центр в пиноль задней бабки.
5. Установите центр прочно в пиноль, во время установки заготовки вращайте маховик пиноли по часовой стрелке, чтобы прижать её.

Удаление центра из задней бабки

Чтобы демонтировать центр из пиноли, возьмите его тканью в одну руку, затем поверните маховик задней бабки против часовой стрелки, отодвигая пиноль обратно от заготовки, пока центр не освободится.

НЕПОДВИЖНЫЙ ЛЮНЕТ

Неподвижный люнет поддерживает длинные валы и может быть установлен в любом месте вдоль станины.

Установка и использование неподвижного люнета:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Тщательно очистите обработанную базу неподвижного люнета, затем поместите его на направляющие токарного станка так, чтобы трехгранные пазы плотно сели на трехгранные направляющие станины.
3. Расположите неподвижный люнет там, где это необходимо, чтобы должным образом поддерживать заготовку, затем затяните шестигранную гайку (рис. 35), чтобы закрепить его на месте.




Рис. 35. Детали неподвижного люнета.

4. Ослабьте фиксатор и откройте неподвижный люнет, таким образом, заготовка сможет опереться на две нижние роликовые опоры, как показано на рисунке 36.




Рис. 36. Заготовка установлена в неподвижный люнет.

5. Закройте неподвижный люнет так, чтобы заготовка была на роликовых опорах, затем затяните фиксатор.
6. Ослабьте три барашковых болта, чтобы можно было регулировать положение роликовых опор.
7. Используя ручку настройки сухарей отрегулируйте опоры так, чтобы они только касались заготовки, не вызывая ее деформации.
8. Затяните три болта-барашка.

Подвижный люнет:

Подвижный люнет крепится к салазкам двумя болтами (Рис. 37). Он имеет градуированную шкалу. Шкала отображает расстояние, которое представляет фактическое перемещение инструмента, который, конечно, будет удалять вдвое больше материала из диаметра заготовки. У основания крестового суппорта есть другая градуированная шкала, используемая для установки инструмента под определенным углом.

Установка крестового суппорта под определенным углом:

1. Ослабьте две шестигранные гайки у основания крестового суппорта (1 из 2, показанных на рисунке 38).




Рис. 38. Установка крестового суппорта под углом.

2. Поверните суппорт под нужным углом, как указано на шкале у основания, затем повторно затяните две шестигранные гайки.

4-Х ПОЗИЦИОННЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

Четырехпозиционный резцедержатель устанавливается сверху суппорта и позволяет устанавливать одновременно до четырех инструментов.

Четырехпозиционный резцедержатель позволяет быстро изменять положение различных инструментов. Это выполняется путем ослабления верхней ручки. Поворачивайте резцедержатель в требуемое положение, затем вновь затяните ручку для фиксации инструмента на позиции.

Установка инструмента:

1. Выберите требуемый режущий инструмент.
2. Ослабьте болты резцедержателя так, чтобы режущий инструмент мог под ним поместиться.
3. Прочно закрепите режущий инструмент двумя небольшими болтами, как показано на рисунке 39.



Рис. 39. 4-х позиционный резцедержатель.
Вставление режущего инструмента относительно центра задней бабки:

Для большинства операций режущая кромка инструмента должна быть с осевой линией шпинделя, как показано на рисунке 40.




Рис. 40. Режущий инструмент выровнен по центру заготовки.

Есть несколько способов проверки и выставления режущего инструмента с осевой линией шпинделя. Ниже приведены два общепринятых метода:

- Выровняйте кончик режущего инструмента с центром, установленным в задней бабке. Чтобы это работало, задняя бабка должна быть выровнена по осевой линии шпинделя.
- Проведите торцевое фрезерование на части заготовки из круглого проката. Если инструмент находится выше/ниже осевой линии шпинделя, то в центре заготовки останется нарост. Отрегулируйте высоту заготовки, затем повторите обточку торца для проверки настройки. Повторите по мере необходимости, пока центр заготовки не будет гладко обработан.

Для выравнивания режущего инструмента с центром задней бабки:

1. Установите режущий инструмент в резцедержатель, затем поверните резцедержатель так, чтобы инструмент был обращен к задней бабке.
2. Установите центр в задней бабке, расположите конец центра около кончика режу-

щего инструмента.

3. Зафиксируйте заднюю бабку и пиноль на месте.
4. Отрегулируйте высоту режущего инструмента стальной планкой так, чтобы кончик инструмента только касался острия центра задней бабки.

УПОР САЛАЗОК

Используйте регулировочное упорное кольцо для установки места, где каретка будет расцепляться фрикционной муфтой ходового вала. Когда упор салазок коснется упорного кольца во время продольного перемещения, муфта отсоединит ходовой вал от салазок и движение каретки остановится.



Рис. 41. Упор салазок и упорное кольцо.

РУЧНАЯ ПОДАЧА

Вы можете вручную перемещать режущий инструмент на станке для подрезки торцов или точения, используя маховики, показанные на рисунке 42, и описанные ниже.




Рис. 42. Управление кареткой.

Маховик продольной подачи

Маховик продольной подачи перемещает каретку влево или вправо вдоль станины. Используйте этот элемент управления при

настройке станка для подрезки торца или точения.

Маховик поперечной подачи

Маховик поперечной подачи перемещает верхние салазки к и от обрабатываемой детали. Вращение по часовой стрелке перемещает салазки к заготовке. Отрегулируйте шкалу, удерживая маховик одной рукой и поворачивая лимб другой.

Маховик крестового суппорта

Маховик салазок крестового суппорта контролирует положение режущего инструмента относительно заготовки. Крестовый суппорт регулируется для любого угла в зоне его действия. Комбинированная дюймовая / метрическая шкала выгравирована на вращающейся гильзе. Угловая настройка фиксируется винтами с головкой в основании крестового суппорта.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Использование правильной частоты вращения шпинделя важно для безопасности и удовлетворительных результатов, а также увеличения срока службы инструмента.

Установка подходящей частоты вращения шпинделя:

1. Подберите оптимальную частоту вращения шпинделя для операции резания.
2. Настройте элементы управления станка для получения требуемой частоты вращения шпинделя.

Определение частоты вращения шпинделя:

Многие переменные влияют на оптимальную частоту вращения шпинделя, используемую для какой-либо заданной операции, но двумя наиболее важными являются рекомендуемая скорость резания материала и диаметр заготовки, как указано в формуле:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} \text{ об/мин}$$

n = частота вращения шпинделя, об/мин

V = величина скорости резания для обрабатываемого материала (по справочникам), м/мин
 π = число ПИ 3,14

D = диаметр заготовки, мм

Например:

Скорость резания определенной легированной стали 40 м/мин, необходимо точить заготовку диаметром 50 мм, тогда частота вращения шпинделя составит: $n = (1000 \cdot 40) / (3,14 \cdot 50) = 266$ об/мин

После расчета частоты вращения используйте

ближайшую или следующую более низкую скорость станка и установите частоту вращения шпинделя.

Скорость резания, обычно определяемая в метрах в минуту (м/мин), является скоростью, с которой край инструмента движется по поверхности материала.

Рекомендуемая скорость резания является идеальной скоростью для резания конкретного типа материала с целью получения требуемого качества поверхности и оптимизации срока службы инструмента.

Справочники машиностроителя и некоторые интернет-сайты предоставляют превосходные рекомендации для выбора скорости резания, которая используется при расчете частоты вращения шпинделя.

Эти источники также предоставляют изобилие дополнительной информации о переменных, которые влияют на скорость резания, и являются хорошим образовательным ресурсом. Кроме того, есть большое количество удобных в использовании вычислителей частоты вращения шпинделя, которые можно найти в Интернете.

Все эти источники помогут Вам принять во внимание все применимые переменные в правильном порядке, чтобы определить лучшую для работы частоту вращения шпинделя.

Установка частоты вращения шпинделя.

1. Убедитесь, что шпиндель отключен и полностью остановился.
2. Используйте таблицу на рисунке 43, чтобы определить доступный диапазон частоты вращения шпинделя, ближайший к рассчитанной.

Частота вращения				
Низкая	80	120	200	3300
Высокая	490	750	1250	2000
Рукоятка	A	B	C	D

Рис. 43. Таблица диапазонов частот вращения шпинделя.

3. Установите рукоятку выбора диапазона частот шпинделя в диапазон, который охватывает рассчитанную частоту вращения.
4. Включите шпиндель и медленно поворачивайте регулируемую круговую шкалу скорости, чтобы тщательно отрегулировать частоту вращения шпинделя к рассчитанной.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА

На данном станке и каретка, и поперечные салазки имеют возможность автоматической подачи. Скорость, с которой движутся эти узлы (подача), управляется положением рукояток на коробке скоростей.

Подача и частота вращения шпинделя должны рассматриваться вместе. Источники, которые используются для определения оптимальной частоты вращения шпинделя, также предусматривают оптимальную подачу для использования с этой частотой вращения шпинделя. Часто опытный механик использует подачу и частоту вращения, полученные из справочных таблиц или веб-калькуляторов в качестве начальной точки, а затем делает незначительные корректировки подачи (и иногда частоты вращения шпинделя) для достижения наилучших результатов.

Каретка может попеременно управляться ходовым винтом для операций нарезания резьбы. Однако это отсекает возможность использования опции автоматической подачи для каретки и компонентов поперечного суппорта при не резьбонарезных операциях.

Элементы управления автоматической подачей

Рукоятка направления подачи управляет направлением перемещения каретки. Кнопка быстрого изменения направления подачи переключает его на обратное во время работы станка.



Рис. 44. Рукоятка выбора направления подачи.




Рис. 45. Кнопка быстрого переключения направления подачи

Включение автоматической подачи:

1. Удостоверьтесь, что шпиндель ВЫКЛЮЧЕН и полностью остановился.
2. Используйте рукоятку направления подачи, чтобы выбрать направление, в котором вал подачи будет вращаться.
3. Используйте рукоятку управления подачей на передней стороне салазок для включения автоматической подачи либо каретки, либо поперечного суппорта (см. рисунок 46). Для включения каретки, нажмите рукоятку влево и вниз. Для включения поперечного суппорта, нажмите рукоятку вправо и вверх.




Рис. 46. Положения рукоятки управления подачей

Использование кнопки быстрого переключения направления подачи:

1. Во время работы станка поместите рычаг управления подачей в нейтральное положение.
2. Нажмите или потяните кнопку быстрого переключения направления подачи, чтобы изменить направление вала подачи.
3. Повторно включите рукоятку выбора направления подачи. Вращение вала подачи теперь будет изменено на обратное, заставляя зацепленную каретку или поперечный суппорт двигаться в противоположном направлении.

ШАГ РЕЗЬБЫ И ТАБЛИЦА ПОДАЧ

Рисунок 47 показывает конфигурации рукояток коробки скоростей, которые требуются для установки соответствующей подачи. Таковую же таблицу можно найти на станке.

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА				ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА				МОДУЛЬ ИЛИ ДИАМЕТР.		ПОДАЧА (РАССТ./ ОБ.)				
METRIC THREADING				INCH THREADING				MODULAR OR DIAMETRAL		TURNING FEED RATE (DIST./REVOLUTION)				
.2	LCT1Z	2.0	LCR1Y	72	LAR6V	12	LBT6V	mod	dp	.050	LCT1W	.002		
.225	LCT2Z	2.5	LCR3Y	60	LAR3V	11½	LBT5V	.3	HCT6Z	44	HBR4V			
.25	LCT3Z	3.0	LCR6Y	56	LBR8V	11	LBT4V	.4	HCS1Z	40	HBR3V	.055	LCT2W	.0022
.3	LCT6Z	3.5	LCR8Y	54	LAR2V	10	LBT3V	.5	HCS3Z	36	HAS6V	.065	LCT4W	.003
.35	LCT8Z	4.0	HCR3Z	48	LBR6V	9	LBT2V	.6	HCS6Z	32	HBR1V	.085	LCT8W	.0033
.4	LCS1Z	4.5	HCS2Y	44	LBR4V	8	LBT1V	.7	HCS8Z	30	HAS3V	.10	LCS2W	.004
.45	LCS2Z	5.0	HCS3Y	40	LBR3V	7½	HAS3V	.8	HCR1Z	28	HBS8V	.13	LCS4W	.005
.5	LCS3Z	5.5	HCS4Y	36	LAS6V	7	HBS8V	.9	HCR2Z	24	HBS6V	.18	LCS8W	.007
.6	LCS6Z	6.0	HCS6Y	32	LBR1V	6	HBS6V	1.0	HCR3Z	22	HBS4V	.22	LCR2W	.009
.7	LCS8Z	6.5	HCS7Y	28	LBS8V	5	HBS3V	1.25	HCS3Y	20	HBS3V	.28	LCR4W	.011
.75	LCT6Y	7	HCS8Y	27	LAS2V	4½	HBS2V	1.5	HCS6Y	18	HBS2V	.35	LCR8W	.014
.8	LCR1Z	8	HCR1Y	26	LBS7V	4	HBS1V	1.75	HCS8Y	16	HBS1V	.44	LCS8X	.017
.9	LCR2Z	9	HCR2Y	24	LBS6V	3¾	HAT3V	2.0	HCR1Y	15	HAT3V	.55	LCR2X	.022
1.0	LCR3Z	10	HCR3Y	23	LBS5V	3½	HBT8V	2.25	HCR2Y	14	HBT8V	.68	LCR4X	.027
1.1	LCR4Z	11	HCR4Y	22	LBS4V	3¼	HBT7V	2.5	HCR3Y	13	HBT7V	.85	LCR8X	.033
1.2	LCR6Z	12	HCR6Y	20	LBS3V	3¼	HBT7V	3.0	HCR6Y	12	HBT6V	1.2	HCS2X	.047
1.25	LCS3Y	13	HCR7Y	19	LCS2V	3	HBT6V	3.25	HCR7Y	11	HBT4V	1.4	HCS4X	.055
1.3	LCR7Z	14	HCR8Y	18	LBS2V	2¾	HBT5V	3.5	HCR8Y	10	HBT3V	1.7	HCS8X	.067
1.4	LCR8Z			16	LBS1V	2¾	HBT4V			8	HBT1V			
1.5	LCS6Y			15	LBT3V	2¾	HBT4V							
1.75	LCS8Y			14	LBT8V									
				13½	LAT2V	2½	HBT3V							
				13	LBT7V	2¼	HBT2V							
						2	HBT1V							

Рис. 47. Шаг резьбы и таблица скорости подачи

Позиционирование рукояток коробки скоростей:

Для нарезания определенной резьбы или установки определенной подачи, возможно, понадобится сначала переустановить приводное зубчатое колесо в зависимости от того, где оно в настоящее время установлено. Как только Вы убедитесь, что шестерни установлены должным образом, тогда можно переместить рукоятки коробки скоростей в нужное положение. Стрелки, идущие от рисунка 47 к рисунку 48 показывают, какие рукоятки коробки скоростей должны быть перемещены для достижения определенной подачи.




Рис. 48.

Шаг резьбы и таблица подачи

УСТАНОВКА ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ

Приводное зубчатое колесо коробки скоростей на станке может быть переустановлено для нормального положения или для альтернативного положения, в зависимости от типа работы, которая будет выполняться. Станок поставляется с приводными шестернями в нормальном положении. Шестерни должны быть тщательно очищены и заново покрыты

смазкой перед установкой, также должен поддерживаться зазор в 0,127 мм (0.005") для правильного зацепления.

Нормальное положение (дюймовая)

24Т шестерня установлена на верхней позиции, 44Т/56Т шестерня установлена на средней позиции и шестерня 57Т на нижней позиции, как показано на рисунке 49. В нормальном положении 56Т и 57Т шестерни входят в зацепление, что позволяет выполнять нарезание дюймовой резьбы и все основные операции подачи.




Рис. 49. Нормальное положение шестерней.

Альтернативное положение (дюймовая)

Когда зубья 44-й и 57-й шестерни войдут в зацепление, можно выполнять точение с модульным и диаметральный шагом.

Переустановка шестерней:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Переместите рукоятку выбора диапазона коробки скоростей в "низкоскоростной" режим так, чтобы шестерни не вращались при выполнении следующих шагов, затем откройте боковую крышку передней бабки станка.
3. **Измените позицию шестерни 57Т:**
 - a. Снимите винт и плоскую шайбу, которыми крепится шестерня, затем снимите шестерню.
 - b. Очистите от мусора и грязи шестерню и нанесите тонкий слой машинного масла.
 - c. Поменяйте позицию шестерни, затем выровняйте её с помощью гаечного ключа и установите на вал.
 - d. Заново установите плоскую шайбу и винт.
4. Закройте и закрепите боковую крышку передней бабки.

Нормальное положение (метрическая)

28Т шестерня установлена на верхней позиции, 55Т/54Т шестерня на средней позиции и шестерня 64Т/22Т на нижней позиции, как показано на рисунке 50. В нормальном поло-

жении шестерни 55Т и 64Т входят в зацепление, что позволяет выполнять нарезание метрической резьбы и все основные операции подачи.




Рис. 50. Нормальное положение шестерней.

Альтернативное положение (метрическая)

Когда зубья 28-й и 22-й шестерни войдут в зацепление, можно выполнять точение с модульным и диаметральный шагом.

Переустановка шестерней:

1. Отключите токарный станок от ПИТАНИЯ!
2. Переместите рукоятку выбора диапазона коробки скоростей в "низкоскоростной" так, чтобы шестерни не вращались при выполнении следующих шагов, затем откройте боковую крышку передней бабки станка.
3. Поменяйте позиции шестерни 22Т/28Т:
 - a. Снимите винт и плоскую шайбу, которыми крепится шестерня, затем снимите шестерню.
 - b. Очистите от мусора и грязи шестерню и нанесите тонкий слой машинного масла.
 - c. Поменяйте позицию шестерни, затем выровняйте её с помощью гаечного ключа и установите на вал.
 - d. Заново установите плоскую шайбу и винт.
4. Закройте и закрепите боковую крышку передней бабки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРЕЗАНИЕМ РЕЗЬБЫ

Если Вы не знакомы с методикой нарезания резьбы на токарном станке, мы настоятельно рекомендуем вам почитать книги, просмотреть отраслевые промышленные журналы или получить формальное обучение перед началом любой работы по нарезанию резьбы.

Рукоятка автоматической подачи

Рукоятка управления подачей должна находиться в нейтральном (горизонтальном) положении для операций по нарезанию резьбы,

или маточная гайка не должна взаимодействовать с ходовым винтом (см. рисунки 51-52).




Рис. 51. Установка элементов управления кареткой для нарезания резьбы




Рис. 52. Рукоятка управления подачей и позиционирование маточной гайки для нарезания резьбы

Рукоятка маточной гайки

Рукоятка маточной гайки вводит в зацепление каретку с ходовым винтом, который перемещает режущий инструмент вдоль заготовки.

Шкала резьбы и обзорная таблица

Нумерацию на шкале резьбы используют совместно с таблицей резьбы, чтобы показать, когда включится маточная гайка во время операции нарезания дюймовой резьбы. Для этого шестерня шкалы резьбы должна быть в зацеплении с ходовым винтом. Ослабьте рукоятку с накатанной головкой на шкале резьбы, поверните шестерню шкалы и введите ее в зацепление с ходовым винтом, затем затяните ручку (см. Рис. 53).




Рис. 53. Шкала резьбы в зацеплении с ходовым винтом.

Использование шкалы резьбы и таблицы (метрическая)

Найдите шаг резьбы, который требуется нарезать, в левой колонке (см. рис. 54), затем обратите внимание на числовое значение

круговой шкалы справа от нее. Указанное число показывает, когда войдет в зацепление маточная гайка для конкретного шага резьбы. Таблицу шкалы резьбы можно также найти на передней панели корпуса шкалы резьбы.

1.75, 3.5, 7, 14	14T	1, 3
4, 5, 9	18T	
5.5, 11	22T	
.25, .5, .75, 1	16T	1, 2
1.5, 2, 3, 4		
6, 8, 12		
1.25, 2.5, 5, 10	20T	3, 4

Рис. 54. Таблица шкалы резьбы (метрическая)

1.75, 3.5, 7, 14	14T	1, 3	
4.5, 9	18T		
5.5, 11	22T		

Рис. 55. Таблица шкалы резьбы с пронумерованными позициями 1, 3.




Рис. 56. Пример шкалы резьбы - 14T.

Шаг резьбы 1.75, 3.5, 7, 14.

Выберите позицию 1, 3 на шкале резьбы и используйте шестерню 14T внизу шкалы резьбы, чтобы нарезать резьбу шагом: 1.75, 3.5, 7, 14. (Рисунок 55 - 56)

Шаг резьбы 4.5, 9

Выберите позицию 1, 3 на шкале резьбы и используйте шестерню 18T внизу шкалы резьбы, чтобы нарезать резьбу шагом: 4.5, 9. (Рис. 55 - 56)

Шаг резьбы 5.5, 11

Выберите позицию 1, 3 на шкале резьбы и используйте шестерню 22T внизу шкалы резьбы, чтобы нарезать резьбу шагом 5.5, 11. (Рис. 55-56)


.25, .5, .75, 1	16T	1, 2	
1.5, 2, 3, 4			
6, 8, 12	20T	3, 4	
1.25, 2.5, 5, 10			

Рис. 57. Таблица шкалы резьбы с пронумерованными позициями 1, 2, 3, 4.




Рис. 58. Пример шкалы резьбы - 16T

Шаг резьбы 0.25 – 12, кратная 0.25

Выберите позицию 1, 2, 3 или 4 на шкале резьбы и используйте шестерню 16T внизу шкалы резьбы, чтобы нарезать резьбу шагом 0.25 – 12, кратную 0.25. (Рисунок 57 - 58).

Шаг резьбы 1.25, 2.5, 5, 10

Выберите позицию 1, 2, 3 или 4 на шкале резьбы и используйте шестерню 20T внизу шкалы резьбы, чтобы нарезать резьбу шагом 1.25, 2.5, 5, 10. (Рис. 57 - 58).

Использование шкалы резьбы и таблицы (дюймовая)

Найдите TPI (количество витков на дюйм), которые требуется нарезать, в левой колонке (см. рис. 59), затем обратите внимание на числовое значение круговой шкалы справа от нее. Указанное число показывает, когда войдет в зацепление маточная гайка для конкретного шага резьбы. Таблицу шкалы резьбы можно также найти на передней панели корпуса шкалы резьбы.


	
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 72	ANY POSITION
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 54	NON NUMBERED POSITION
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 27	NUMBERED POSITION 1, 2, 3, 4
2 ₂ ¹ , 3 ₂ ¹ , 4 ₂ ¹ , 7 ₂ ¹ , 11 ₂ ¹ , 13 ₂ ¹	POSITION 1, 3 OR 2, 4
2 ₄ ³ , 2 ₄ ¹ , 3 ₄ ³ , 3 ₄ ¹	POSITION 1 ONLY
<input type="radio"/> 2 ₈ SAME METRIC THREADS CUTTING <input type="radio"/>	

Рис. 59. Таблица шкалы резьбы (дюймовая).

TPI 4-72, кратное 4.

Используйте любую строку (позицию) таблицы шкалы резьбы, как показано на рис. 60, или TPI, кратное 4.


TPI	ANY POSITION	
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 72		

Рис. 60. Любая позиция, выбранная на шкале для резьбы 4-72 TPI.

TPI 2-54, не кратное 4.

Используйте любую пронумерованную строку в таблице шкалы резьбы для резьбы с TPI, как показано на рис. 61.


TPI	NON NUMBERED POSITION	
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 54		

Рис. 61. Маркировка на круговой шкале для резьбы с 2-54 TPI.

Нечетное TPI

Используйте любую из пронумерованных строк на круговой шкале для резьбы с TPI, как на рис. 62.

TPI	NUMBERED POSITION 1, 2, 3, 4	
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 27		

Рис. 62. Номера позиций, выбранных на шкале, для резьбы с нечетным TPI.

1/2 доля TPI

Используйте любые противоположные пары

чисел — 2 и 4, или 1 и 3 на шкале резьбы для 1/2 доли TPI (Рис. 63). Например, чтобы нарезать резьбу 3 1/2, выберите 1 на шкале резьбы, затем начните нарезание резьбы.




Рис. 63. Противоположные группы чисел на круговой шкале для резьбы с 1/2 долей TPI.

Другие дробные значения TPI

Используйте позицию 1 на шкале резьбы для нарезания TPI, показанных на рисунке 64.




Рисунок 64. Любое число на круговой шкале для резьбы с другим дробным значением TPI.

2 7/8 TPI

Используйте любую пронумерованную или пронумерованную строку на шкале резьбы для нарезания TPI, показанных на рисунке 65.




Рис. 65. Любое число на круговой шкале можно выбрать для TPI 2 7/8.

СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ

Система подает СОЖ через перемещаемое сопло, управляется с помощью переключателя насоса на панели управления и ручкой клапана около основания шланга.




Рис. 66. Элементы управления системой охлаждения и узлы.

Всегда используйте высококачественную СОЖ для охлаждения и следуйте инструкциям производителя для её разбавления.

Посмотрите систему СОЖ на стр. 28 для получения подробных инструкций о том, как добавить или заменить СОЖ. Проверяйте СОЖ регулярно и сразу заменяйте, когда она становится слишком грязной или старой.

Для использования системы СОЖ на токарном станке:

1. Убедитесь, что бак должным образом функционирует и наполнен СОЖ, и что на операторе необходимые средства индивидуальной защиты.
2. Установите сопло СОЖ для проведения работы.
3. Используйте переключатель насоса СОЖ на панели управления, чтобы включить насос подачи СОЖ.
4. Отрегулируйте поток СОЖ, используя ручку клапана около основания шланга сопла.

РАЗДЕЛ 4: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГРАФИК

Каждый оператор станка несет ответственность за обеспечение надлежащего ухода за оборудованием. Мы настоятельно рекомендуем всем операторам ввести в привычку соблюдение ежедневных процедур техобслуживания.

Для оптимальной производительности оборудования, график техобслуживания должен строго соблюдаться.

Всегда

Для поддержания низкого уровня травматизма и надлежащей эксплуатации станка, если Вы когда-либо заметите любой из нижеописанных пунктов, немедленно остановите станок и устраните проблему перед продолжением работы:

- Ослаблены крепежные болты или фиксаторы.
- Изношенные, потертые, растрескавшиеся или поврежденные провода.
- Предохранительные устройства сняты.
- Концевые/Аварийные выключатели не срабатывают
- Кнопка аварийной остановки неправильно работает или не требует сброса перед повторным запуском станка.
- Снижение скорости торможения или эффективности тормоза.
- Масло передней бабки не течет напротив смотрового окна.
- СОЖ не подается.
- Любые другие опасные условия.
-

Ежедневно перед эксплуатацией

- Проверьте / добавьте масло коробки скоростей.
- Проверьте / добавьте масло салазок.
- Проверьте уровень СОЖ.
- Смажьте направляющие.
- Наполните маслом шариковые масленки.
- Проверьте / добавьте смазку в подшипники ходового винта и вала подачи.
- Очистите / смажьте ходовой винт.
- Поверните круговую шкалу частоты вращения шпинделя полностью вниз.
- Переместите рукоятку автоподдачи салазок в нейтральное положение (для предотвращения аварий после запуска).
- Убедитесь, что стопорный болт каретки ослаблен.

Ежедневно во время работы

- Проверяете, чтобы масло передней бабки текло, когда включено питание.
- Проверяйте, чтобы работал вентилятор распределительной коробки.
- Проверяйте, чтобы температура масла передней бабки была ниже 138°C (280 ° F).

Ежедневно после работы

- Пропылесосьте/очистите все обрезки и стружку со станины, суппорта и поддона для стружки.
- Протрите все неокрашенные или обработанные поверхности промасленной тряпкой.
- Нажмите кнопку аварийной остановки и выключите главный выключатель питания (для предотвращения случайного запуска).

Ежемесячно

- Слейте и очистите бак СОЖ, затем добавьте новую СОЖ.
- Снимите фильтр распределительного щита и очистите с помощью сжатого воздуха или пылесоса.

Ежегодно (или каждые полгода при повышенной эксплуатации)

- Слейте и очистите масляный резервуар передней бабки, затем наполните новым маслом.
- Замените масло суппорта.
- Замените масло коробки скоростей.

ОЧИСТКА

Регулярная очистка является одним из наиболее важных требований хорошего ухода за станком. Каждый оператор ответствен за очистку станка непосредственно после его использования или в конце дня. Мы рекомендуем, чтобы повседневная очистка была запланирована в расписание производственного процесса так, чтобы соответствующее время выделялось отдельно для

правильного выполнения работы.

Как правило, самый простой способ очистки стружки с направляющих станины и поддона для стружки - это использование моющего/сухого цехового пылесоса, который предназначен только для этой цели. Мелкие оставшиеся обрезки после уборки пылесосом можно вытереть с помощью слегка промасленной тряпки. Избегайте использования сжатого воздуха для сдувания стружки, поскольку это может нагнать ее вглубь движущихся поверхностей и может привести к тому, что острая стружка попадет оператору в лицо или на руки. Вся видимая стружка должна быть убрана со станка во время проведения очистки. Помните, персональная аккуратность обеспечит Вам индивидуальную защиту.

СМАЗКА**Передняя бабка****Контроль температуры масла**

Во время работы постоянно контролируйте температуру масла в смотровом окне (Рис. 67). Температура масла передней бабки должна оставаться ниже 138°C (280 ° F), иначе масло начнет перегреваться и расслаиваться, теряя свои смазочные свойства.




Рисунок 67. Расположение смотрового окна для масла передней бабки.

При нормальных условиях масло не должно достигать 138°C (280 ° F); однако, если это произойдет, остановите станок и дайте маслу остыть. Выясните, почему масло стало перегреваться. Как вариант, может быть плохая вентиляция, чрезмерные рабочие нагрузки, плохое качество масла, масло, потерявшее смазывающие способности из-за длительного срока использования или экстремальных температур рабочего места.

Если возможно, устраните причины перегрева масла. Если масло старое или оно плохо качества, замените его. Если рабочие нагрузки или рабочая среда экстремальна, уменьшите рабочий цикл станка, чтобы позволить маслу остыть, когда оно нагрелось. Если температура масла превышает 138°C (280°F), замените его как можно скорее, чтобы быть уверенным, что подшипники шпинделя смазаны высококачественной смазкой.

Проверка работоспособности масляного насоса

Если масляный насос в какое-то время перестанет работать, то подшипники шпинделя и механизмы передней бабки перестанут смазываться, что может быстро привести к серьезным повреждениям. Поэтому очень важно регулярно контролировать поток масла во время работы станка.

Коробка скоростей

Замена и добавление масла

Смотровое окно (Рис.68) показывает уровень масла в коробке скоростей. При максимальном уровне, масло заполняет приблизительно 3/4 смотрового окна. На минимальном уровне, масло заполняет только 1/4 смотрового окна. Проверяйте уровень масла ежедневно. Когда масло приблизится к минимальному уровню, добавьте достаточное количество масла, чтобы довести его до максимального уровня.




Рис. 68. Расположение смотрового окна коробки скоростей.

Замена масла

Масло коробки скоростей следует заменять после завершения периода обкатки, а потом ежегодно (или каждые шесть месяцев при сильной загрузке или экстремальных условиях работы). На рисунке 69 показаны пробки наполнения и слива, используемые при за-

мене масла коробки скоростей.



Рис. 69. Расположение пробок наполнения и слива коробки скоростей.

Салазки суппорта

Замена и добавление масла

Смотровое окно (Рис. 70) показывает уровень масла в салазках. При максимальном уровне масло заполняет смотровое окно примерно на 3/4. На минимальном уровне масло заполняет только 1/4 смотрового окна. Проверяйте уровень масла ежедневно. Когда масло приближается к минимальному уровню, добавьте достаточное количество масла, чтобы довести его до максимального. Это масло также используется в насосе для смазывания направляющих и салазок.




Рис. 70. Расположение сливной пробки салазок и смотрового окна.

Замена масла

Масло в резервуаре салазок должно быть заменено после периода обкатки, а потом ежегодно (или каждые шесть месяцев при сильной нагрузке или экстремальных условиях работы). Сливная пробка показана на рис. 70, а пробка наполнения показана на рис. 71.




Рис. 71. Расположение пробки наполнения масляного резервуара салазок суппорта.

Подшипники ходового винта и вала подачи

Замена и добавление масла

Чтобы проверить уровень масла, снимите пробку наполнения и загляните внутрь резервуара (Рис.72). Уровень масла должен оставаться заполненным для сохранности смазки подшипников ходового винта соответствующим образом. Лейте масло в резервуар пока не наполните, но без переполнения.




Рис. 72. Смазка ходового винта

Ходовой винт

Перед смазкой ходового винта (Рис. 72) очистите его сначала уайт-спиритом. Почистите резьбу малярной кистью. Убедитесь, что переместили каретку в сторону, чтобы очистить ходовой винт по всей длине. Нанесите масло по всей длине ходового винта. Используйте малярную кисть, чтобы нанести масло равномерно и в нижней части резьбы.

Направляющие и салазки

Насос для направляющих (Рис. 73) смазывает салазки суппорта и направляющие поперечной подачи маслом из резервуара салазок.

Чтобы использовать насос для смазки направляющих, потяните ручку насоса в течении двух или трех секунд и затем задвиньте внутрь. Насос всасывает масло из резервуара салазок и затем распределяет его через просверленные отверстия на пути направляющих.

Повторите этот процесс и подвигайте каретку влево/вправо, а поперечный суппорт вперед/назад для распределения масла по пути направляющих.

Смажьте направляющие один раз до и один раз после работы станка. Если станок находится во влажной или грязной окружающей среде, увеличьте интервал смазки и убедитесь, что уровень масла находится в полном объеме.




Рис. 73. Расположение насоса направляющих, пробки наполнения и смотрового окна салазок.

Неокрашенные и обработанные поверхности

Помимо направляющих и ходового винта, все другие неокрашенные и обработанные поверхности должны протираться ежедневно для содержания их без ржавчины в идеальном состоянии. Это касается верхней части салазок, направляющих поперечной подачи, крестового суппорта, резцедержателя, патрона, вала подачи и различных других поверхностей, которые, как вы считаете, могут быть поражены ржавчиной, если оставить их незащищенными (особенно это касается различных деталей, которые могут подвергаться воздействию растворимой в воде СОЖ). Обычно для таких деталей достаточно тонкого слоя смазки.

Шариковые масленки

Станок имеет пять шариковых масленок (см. рисунки 74-75), которые должны ежедневно смазываться. Чтобы правильно впрыснуть масло в механизм шариковой масленки, потребуется ручная масленка или пистолет.




Рис. 74. Расположение шариковых масленок





Рис. 75. Расположение шариковых масленок передней бабки.

Для смазки шариковых масленок очистите внешнюю поверхность, удалив пыль и грязь, протолкните шарик кончиком носика ручной масленки и впрысните небольшое количество масла внутрь. Если станок находится во влажной или загрязненной среде, увеличьте интервал смазывания.

Приводные шестерни

Приводные шестерни (Рис. 76) всегда должны иметь тонкий слой тяжелой консистентной смазки, чтобы уменьшить, минимизировать/предотвратить коррозию, шум и износ. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерной смазки, потому что излишек смазочного материала может попасть на зубчатые ремни, что может снизить оптимальную механическую передачу от двигателя.



Приводные шестерни

Рис. 77. Расположение приводных шестерен, которым требуется смазка.

Обслуживание и уход

Не забывайте очищать и смазывать любые шестерни, которые устанавливаете или заменяете. Если вы не будете очень осторожны во время обработки и хранения, на смазочное покрытие шестерней может легко налипнуть грязь или стружка, которые затем распространяться на другие шестерни и увеличат степень износа. Убедитесь, что крышка остается закрытой всякий раз, когда это возможно, чтобы защитить шестерни от пыли и грязи из внешней среды.

Смазка

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите боковую крышку передней бабки и все приводные шестерни, как показано на рисунке 77.
3. Тщательно очистите шестерни минеральным маслом, чтобы удалить всю старую смазку. Если необходимо, используйте маленькую кисть, чтобы почистить между зубьями.
4. Очистите валы, с которых были сняты шестерни, и вытрите брызги старой смазки в зоне их действия и на внутренней стороне крышки передней бабки.
5. Чистыми руками нанести тонкий слой смазки с обеих сторон шестерней. Убедитесь, что нанесли смазку между зубьями шестерни, но не слишком много, чтобы она не заполнила пустоты между зубьями.
6. Установите приводные шестерни и зацепите их вместе с приблизительным зазором в 0.127 мм. Как только шестерни войдут в зацепление друг с другом, нанесите небольшую порцию смазки в труднодоступные места там, где шестерни зацепляются вместе — эта смазка рас-

пределится по кругу, когда шестерни начнут двигаться, и повторно смажет все области, соскобленные во время установки.

Ежегодное обслуживание

Один раз в год снимите все приводные шестерни, тщательно очистите их и нанесите новый слой смазки. Даже если боковая крышка передней бабки оставалась на месте в течение года, тем не менее, возможно накопление пыли на смазке от зубчатых ремней, и смазка также может начать разрушаться от интенсивного использования.

СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ

Система подачи СОЖ состоит из бака для СОЖ, насоса и гибкого сопла. Насос вытягивает жидкость из бака и подает её к клапану, который контролирует поток СОЖ в рабочей зоне. Когда клапан открыт или закрыт, жидкость выходит из сопла и стекает через поддон для стружки в сточный лоток и затем в бак, где снова затягивается насосом. На рис. 77 показаны многие из узлов системы и их расположение. Несмотря на то, что большинство стружки от операций обработки попадает в поддон для стружки и остается там, иногда мелкая стружка смывается в бак. Насос использует сетчатый фильтр, чтобы предотвратить их захват.

Поскольку стружка распространяется по всей системе охлаждения, требуется регулярное очищение системы для продления срока службы насоса.





Рис. 78. Система подачи СОЖ, узлы и их расположение

Опасность

Поскольку СОЖ стареет, опасные микробы могут распространяться и создавать биологическую опасность. Риск воздействия этой опасности может быть значительно снижен путем ежемесячной замены старой СОЖ, как указано в графике технического обслуживания. Важно иметь в виду: когда работаете с СОЖ, сведите к минимуму её воздействие на кожу, глаза и дыхательную систему, одевайте соответствующие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как брызгоустойчивые защитные очки, длинные перчатки, защитную одежду и утвержденный респиратор NIOSH.

Дозаправка СОЖ

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите крышку и выдвиньте бак, как показано на рисунке 79.



Рис.79. Насос и бак СОЖ.

3. Наливайте СОЖ в бак, пока не заполните.
4. Задвиньте бак назад в корпус и установите на место крышку.

Замена СОЖ

При замене старой СОЖ выделите время для тщательной очистки выдвижного ящика для стружки, сточного лотка и поддона для стружки во время проведения этой операции. Вся работа занимает около 1/2 часа, если Вы подготовили соответствующие материалы и инструмент.

Для замены СОЖ

1. Установите сопло над брызговиком так, чтобы он был выведен за станок. Если есть дополнительный шланг, подсоедините его к концу сопла подачи СОЖ.
2. Расположите 5-галлонное ведро за станком под сопло. Если есть дополнительный шланг, поместите шланг в ведро. В противном случае, возможно, потребуются держать ведро у сопла подачи СОЖ для предотвращения его расплескивания за пределы ведра.
3. Включите насос подачи СОЖ (или пусть другой человек включит его, если Вы держите ведро) и откачайте старую СОЖ из бака. Выключите насос сразу после того, как жидкость прекратит литься.
4. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
5. Снимите крышку, как показано на рис. 78, и выдвиньте бак наполовину из корпуса, как показано на рис. 79.

Если необходимо, отсоедините шланг подачи СОЖ от насоса, как показано на рисунке 79.

6. Слейте старую СОЖ в 5-галлонное ведро и закройте крышку.
7. Промойте бак горячей мыльной водой, убедитесь, что впускной сетчатый фильтр в нижней части насоса (внутри бака) чист, и вытрите весь оставшийся осадок жидкости.
8. Задвиньте бак частично в корпус и заново подключите шланг.
9. Залейте в бак новую жидкость, затем задвиньте бак полностью в корпус.
10. Подключите станок к питанию.
11. Откройте клапан подачи СОЖ.
12. Включите насос подачи СОЖ, убедитесь в том, что жидкость циркулирует правильно, затем выключите его.

ХРАНЕНИЕ СТАНКА

Если станок должным образом не подгото-

вить к хранению, то может появиться ржавчина или коррозия. Если станок выведен из эксплуатации, последующие пункты этого раздела гарантируют, что он останется в хорошем состоянии при последующем его использовании.

Подготовка станка к кратковременному хранению (до одного года):

1. Откачайте старую СОЖ, промойте каналы и бак.
2. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
3. Тщательно очистите все неокрашенные, оголенные металлические поверхности, затем нанесите обильный слой масла для направляющих.
4. Смажьте станок, как описано в разделе смазки.
5. Накройте и поместите станок в сухом месте без прямого солнечного света и вдали от опасных испарений, краски, растворителей или газа. Испарения и солнечный свет могут выбелить или обесцветить краску и сделать пластиковую защиту непрозрачной.
6. Один или два раза в месяц, в зависимости от уровня влажности окружающей среды, протрите станок, как описано в пункте 3.
7. Каждые несколько месяцев включайте станок и запускайте все компоненты с зубчатой передачей в течение нескольких минут. Это сохранит подшипники, втулки, шестерни и валы хорошо смазанными и защищенными от коррозии, особенно в зимние месяцы.

Подготовка станка к длительному хранению (год и более):

1. Если коробка скоростей станка смазана маслом, приведите станок к рабочей температуре, слейте и наполните все коробки скоростей свежим маслом.
2. Откачайте старую СОЖ и промойте каналы и бак.
3. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
4. Тщательно очистите все неокрашенные, оголенные металлические поверхности, затем нанесите обильный слой масла для направляющих, тяжелую консистентную смазку или антикоррозийную смазку.

Следите за тем, чтобы обеспечить полное покрытие поверхностей, но чтобы антикоррозийная или консистентная смазка не наносилась на окрашенные поверхности.

5. Смажьте станок, как описано в разделе смазки.
6. Ослабьте или снимите ремни со станка, так они не растянутся в течение периода хранения. Также обязательно прикрепите на станок знак технического обслуживания в качестве напоминания о том, что ремни были ослаблены или сняты.
7. Поместите несколько поглощающих влагу дискантных пакетов в распределительные коробки.
8. Накройте и поместите станок в сухом месте без прямого солнечного света и вдали от опасных испарений, краски, растворителей или газа. Испарения и солнечный свет могут отбелить или обесцветить краску и сделать пластиковую защиту непрозрачной.

РАЗДЕЛ 5: ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА

Ходовой винт крестового суппорта

Люфт регулируется путем затягивания установочных винтов, показанных на рисунке 80. Когда винты отрегулированы относительно гайки ходового винта, они смещают часть маточной гайки, устраняя люфт между гайкой и ходовым винтом.

Если по окончании регулировки маточная гайка слишком затянута, ослабьте установочные винты, постучите по крестовому суппорту несколько раз резиновым или деревянным молотком, медленно поверните рукоятку назад и вперед, пока она не будет двигаться свободно.

Чтобы заново задать люфт, покачайте рукоятку назад и вперед, медленно затяните винты, пока люфт не станет примерно 0,025 мм, как указано на круговой шкале маховика.



Рис. 80. Установочные винты для регулировки люфта суппорта.

Ходовой винт поперечной подачи

Наличие люфта можно выявить следующим образом: вращайте маховик поперечной подачи в одном направлении, потом вращая маховик в другом направлении, обратите внимание на величину поворота маховика, в то время как суппорт не двигается в поперечном направлении. Когда салазки начнут перемещаться в поперечном направлении – это и есть величина люфта.

Люфт регулируется путем ослабления всех четырех винтов (Рис. 81), затем затяните центральный установочный винт, который надавит на клин и сдвинет маточную гайку в сторону, уменьшая люфт между маточной гайкой и ходовым винтом. Если по окончании регулировки маточная гайка слишком затянута, ослабьте установочный винт, постучите по крестовому суппорту несколько раз резиновым или деревянным молотком и медленно поверните рукоятку назад и вперед, пока она не будет свободно вращаться.

Чтобы заново задать люфт, покачайте рукоятку назад - вперед и медленно затяните винты, пока люфт не станет примерно 0,025 мм, как указано на круговой шкале маховика.



Рис. 81. Регулировка люфта поперечной подачи, установочным винтом.

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ХОДОВОГО ВИНТА

После долгого периода эксплуатации может появиться люфт ходового винта. Станок разработан таким образом, что люфт можно легко устранить с помощью регулировки.

Устранение люфта ходового винта:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите три винта и торцевую крышку.
3. Ослабьте оба винта контргайки (Рис. 82).



Рис. 82. Регулировка люфта ходового винта

4. Включите рукоятку маточной гайки.
5. Поворачивайте маховик подачи каретки назад и вперед, в то же время и затягивая стопорную гайку, пока люфт не будет устранен.
6. Затяните оба установочных винта и установите крышку.

РЕГУЛИРОВКА КЛИНЬЕВ

Целью регулировки клиньев поперечных направляющих, задней бабки, салазок суппорта является устранение излишнего зазора направляющих без чрезмерного их затягивания и затруднительно перемещения. В целом ослабленные клинья приводят к ухудшению качества чистовой обработки и шатанию инструмента; однако, чрезмерно затянутые клинья приводят к преждевременному износу салазок, ходового винта, маточной гайки и осложнению работы.

Клинья имеют коническую форму и крепятся с помощью винтов на противоположных концах салазок. Когда противоположные винты поворачиваются в противоположном друг другу направлении, клин заполняет пустоту между скользящими элементами.

Процесс регулировки клиньев обычно происходит методом проб и ошибок. Как правило, оператор производит небольшую регулировку винта клина, затем проверяет регулировку, вращая маховик.

Затем нужно повторить этот процесс по мере необходимости, пока не найдется оптимальный баланс между свободным и тугим перемещением. Большинство механиков считают, что идеальная регулировка клина такая, где небольшая степень сопротивления же при-

сутствует, но, тем не менее, маховик легко движется. Рисунки 83-86 показывают расположение винтов для каждого клина на станке.




Рис. 83. Винты передних клиньев крестового суппорта и поперечных направляющих



Рис. 84. Один из двух винтов заднего клина салазок.



Рис. 85. Один из двух винтов клина передней части салазок.



Рис. 86. Один из двух винтов клина задней бабки.

РЕГУЛИРОВКА МАТОЧНОЙ ГАЙКИ

Механизм маточной гайки можно затянуть, если он ослабился от износа. Давление, оказываемое маточной гайкой, контролируется с помощью клина, подобного тому, что в салаз-

ках. Клин маточной гайки регулируется двумя установочными винтами.

Регулировка маточной гайки:

1. Откройте маточную гайку.
2. Снимите шкалу резьбы.
3. Поверните два регулировочных винта маточной гайки, показанные на рисунке 87, по часовой стрелке на 1/8 поворота.




Рис. 87. Регулировка клина маточной гайки.

4. Откройте/закройте маточную гайку несколько раз и обратите внимание на её чувствительность (возможно, потребуется немного покрутить маховик салазок, чтобы маточная гайка закрывалась).
- Маточная гайка правильно отрегулирована, если она незначительно сопротивляется при открытии и закрытии.
5. Движение не должно быть слишком тугим или слишком ослабленным.
 6. При необходимости повторите пункты 3 - 4, пока Вы не будете удовлетворены регулировкой маточной гайки. (Если настройка маточной гайки становится слишком тугой, поверните установочные винты против часовой стрелки, чтобы ослабить её).
 7. Установите обратно шкалу резьбы.

РЕГУЛИРОВКА МУФТЫ ВАЛА ПОДАЧИ

Станок имеет регулируемую муфту подачи, которая помогает защищать цепь привода от перегрузки. Начальное положение муфты подачи отрегулировано на заводе. Тем не менее, её можно легко отрегулировать в зависимости от требований оператора.

Регулировка начального положения муфты:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите переднюю и боковую крышку (Рис. 88).




Рис. 88. Снятые крышки.

3. Удалите установочный винт ободка муфты, как показано на рисунке 89.



Рис. 89. Удаление установочного винта из ободка муфты.

4. Вставьте шестигранный ключ в регулировочное отверстие ободка (Рис. 90), и при помощи ключа поверните ободок муфты.




Рис. 90. Выравнивание установочного винта муфты подачи.

5. Выстройте в одну линию отверстие установочного винта в ободке муфты с ближайшим пазом установочного винта, который сделан в валу подачи.
6. Установите и затяните установочный винт так, чтобы он полностью был установлен в пазу.
7. Заново установите обе крышки.

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ

Зубчатые ремни при эксплуатации растягиваются и изнашиваются, поэтому их следует

проверять ежемесячно, чтобы гарантировать оптимальную передачу. Замените все зубчатые ремни, если любой из них проявляет признаки засаливания, износа или растрескивания.

Регулировка или замена зубчатых ремней:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите крышку, показанную на рисунке 91.



Рис. 91 Расположение крышки двигателя.

3. Отвинтите шестигранные гайки на монтажных болтах двигателя (Рис.92), сместите монтажную плиту двигателя вверх или вниз и отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. При правильном натяжении, каждый ремень должен прогибаться приблизительно на 19 мм при сильном нажатии.




Рис. 92. Регулировка зубчатого ремня.

4. Надежно затяните шестигранные гайки (ослабленные в предыдущем пункте) на монтажной плите двигателя, чтобы предотвратить его выход из отрегулированного положения во время работы, затем установите крышку двигателя.

ТОРМОЗ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Поскольку тормозная прокладка изнашивается, ножная педаль совершает большой путь. Если тормозной ремень не будет отрегулирован с учетом естественного износа, концевой выключатель по-прежнему будет выключать станок, но шпиндель не будет останавливаться так быстро. Особенно важно, чтобы тормоз сохранял правильную регулировку, чтобы можно было быстро остановить шпин-

дель в чрезвычайной ситуации.

Регулировка тормоза и тормозного выключателя:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Наденьте респиратор и защитные очки, чтобы защитить себя от опасной тормозной пыли.
3. Снимите крышку двигателя.
4. Замерьте оставшуюся ремennую прокладку тормоза в самом тонком месте, которое обычно находится в 8-часовой позиции, как показано на рисунке 93.




Рис. 93. Минимальная толщина ремennой прокладки тормоза

В новом тормозном ремне толщина прокладки составляет примерно 6 мм. Если толщина прокладки изношена до 3 мм или меньше, тормозной ремень следует заменить; в противном случае заклепки, которыми крепится прокладка к ремню, в скором времени оботрутса об ступицу тормоза. Если ступица повредится, её нужно будет заменить, что приведет к существенному увеличению стоимости ремонта, по сравнению с заменой ремня тормоза.




Рис. 94. Регулировка тормозной передачи.

5. Снимите педаль тормоза, как на рис. 95.
6. Переместите ремень тормоза вправо на одно отверстие и переустановите педаль тормоза, затягивая её, пока она не будет на своем месте.
7. Сильно нажмите рычаг педали (Рис. 95) вправо до упора, пока тормозной ремень полностью не зафиксируется вокруг ступицы тормоза.
8. Нажмите на упор педали тормоза так, чтобы остался зазор примерно 25-мм между рычагом педали и упором (см. рисунок 95).




Рис. 95. Регулировка хода педали.

9. Затяните винт на упоре тормозной педали.
10. Найдите выключатель двигателя (Рис. 96) на торце станка со стороны задней бабки.



Рис. 96. Выключатель двигателя.

11. Нажмите рычаг педали вниз, чтобы проверить, что выступ кулачка задвинул плунжер выключателя.
12. При нажатии, должен раздаться щелчок переключателя.
13. Установите на место крышку, проверьте работу тормоза.

ЗАМЕНА СРЕЗНОГО ШТИФТА ХОДОВОГО ВИНТА

Замена срезного штифта:

1. Отключите станок от ПИТАНИЯ!
2. Снимите переднюю и боковую крышку (Рис. 97).



Рис. 97. Снятые крышки

3. Поверните шайбу так, чтобы паз совпал с головкой срезного штифта (Рис. 98).




Рис. 98. Шайба / штифт выровнены.

4. Наденьте защитные очки.
5. Сместите стопорное кольцо с канавки и поместите его в самую заднюю позицию, подальше от шайбы.
6. Переместите шайбу подальше от срезного штифта (в заднее положение) так, чтобы был достаточный зазор для удаления срезного штифта.




Рис. 99. Доступ к срезному штифту.

7. Используйте магнит, чтобы удалить го-

ловку срезного штифта, затем поверните шпиндель станка, выстроив в одну линию внутреннее и внешнее отверстие. Затем, используйте магнит, чтобы удалить другую половину сломанного срезного штифта, когда она станет видна.

8. Вставьте кончик продувочного шприца в отверстие срезного штифта, продуйте отверстие сжатым воздухом и нанесите каплю масла в отверстие.
9. Вставьте новый срезной штифт в отверстие, как показано на рисунке 100.




Рис. 100. Новый срезной штифт, установленный в отверстии.

10. С полностью установленным в отверстии штифтом и установленной заподлицо с заплечником ходового винта головкой, сдвиньте шайбу назад к заплечнику, затем поверните шайбу на 180° , пока она не накроет головку срезного штифта, как показано в рисунке 101.




Рис. 101. Позиционирование шайбы.

11. Используя клещи для стопорного кольца, возвратите стопорное кольцо в канавку и установите ушки стопорного кольца над головкой срезного штифта, чтобы предотвратить его выпадение — если шайба повернется и выровняется с линией канавки штифта.

12. Установите на место крышки.