

Предельное превышение температуры нагрева наружных частей механизма привода над температурой окружающего воздуха не должно быть более 60 °С, превышение температуры нагрева наружной части статора двигателя допустима до 95 °С.

Строгание пиломатериалов по плоскости (Рисунок 2)

Для выполнения этой операции:

— снимите кожух **3**;

— отверните гайку **21** с помощью ключа **36** и снимите пилу **19**, если она установлена;

— установите кожух **10** и зафиксируйте его винтом **35** с шайбами;

— установите нужную глубину строгания, для чего отверните гайку **43** ключом **36**, поворачивая винт **44** опустите подающий стол **41** на требуемую глубину и зафиксируйте его гайкой **43** в нужном положении;

— **проверьте правильность установки и надежность закрепления ножей на ножевом барабане.**

Правильность установки ножей проверяется с помощью ключа **36**, прижатого прямолинейной гранью к приемному столу **42**. При повороте ножевого барабана правильно установленные ножи должны слегка касаться режущей кромкой грани ключа. После выверки болты клиньев, крепящих ножи, надежно затяните ключом **36**.

Заводом-изготовителем ножевой барабан отбалансирован, а ножи, клинья и болты комплектно подобраны по массе. Во избежание нарушения балансировки ножевого барабана и появления вибрации переведите детали из одного комплекта в другой **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Установите прижимное приспособление **2** так, чтобы направление подачи материала, указанное на корпусе прижимного приспособления, было направлено в сторону приемного стола **42**. Надежно прикрепите приспособление прижимное к корпусу механизма привода при помощи винтов **26** с шайбами. Головкой **40**, расположенной сверху приспособления, установите прижимные ролики на нужную толщину обрабатываемой заготовки, обеспечив надежное прижатие ее к поверхности подающего приемного столов.

Проверьте правильность установки числа оборотов (5000 об/мин) и натяжения ремня, для чего:

— снимите кожух **45** (Рисунок 3), ремень должен находиться в ручье большего диаметра шкива, установленного на электро-двигателе и в ручье меньшего диаметра шкива, установленного на ножевом барабане;

— проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с рекомендациями раздела 7;

— установите кожух **45**.

При строгании коротких брусьев пиломатериала обязательно пользуйтесь дополнительным бруском для проталкивания пиломатериала, при этом работающий на машине не должен находиться напротив заготовки.

При строгании пиломатериала, бывшего в употреблении, тщательно проверьте, чтобы в пиломатериале не было гвоздей и других металлических включений.

Строгание пиломатериалов под углом и по ребру (Рисунок 1, 3)

Для выполнения этой операции:

— установите нужную глубину строгания (как описано выше);

— **проверьте правильность установки и надежность закрепления ножей на ножевом барабане, правильность установки числа оборотов и натяжения ремня (как описано выше);**

установите направляющую линейку **13** в сборе на подающий и приемный столы, закрепив ее винтами **26** с шайбами.





При выполнении данной операции на направляющей линейке должна быть установлена длинная направляющая планка. 5

— замену планки произвести отвинчиванием винтов **50** (см. Рисунок 4)

— установите защитный кожух **9** так, чтобы рабочая часть барабана оставалась открытой только на ширину обрабатываемой поверхности материала, закрепите его при помощи винтов **31** с шайбами;

— установите как описано выше, кожух **10**, закрыв конусный конец вала барабана;

— выставьте направляющую линейку **13** под необходимым углом строгания и закрепите её при помощи гаек-барашек **51**. При строга-



— затяните гайку специальную **43**, при помощи ключа **36**;

— установите гайки **M12** с шайбами, надежно закрепив стойки **16** к подающему и приемному столу;

— закрепите на плите уголок **12** при помощи винтов **29** с гайками и шайбами;

— установите приспособление защитное **4** на уголок при помощи винтов **25** с гайками и шайбами;

— отрегулируйте приспособление защитное таким образом, чтобы плоскость расклинивающего ножа совпала с плоскостью диска пилы;

— установите на плиту **8** направляющую линейку **13** в сборе;

При выполнении данной операции на направляющей линейке должна быть установлена короткая направляющая планка.

— выставьте направляющую линейку на нужную ширину раскройки пиломатериала параллельно плоскости пильного диска, закрепив её на плите **8** при помощи винтов-барашек **24**;

— **установите меньшее (2200 об/мин) число оборотов барабана** (заводом-изготовителем машина выпускается с установленным максимальным числом оборотов 5000 об/мин), для чего:

— снимите кожух **45** (Рисунок 3, 5), ослабьте гайку **53**, фиксирующую двигатель, поверните двигатель для ослабления ремня **55**;

— снимите и переставьте ремень **55** в канавку большего диаметра шкива барабана и в канавку меньшего диаметра шкива двигателя;

— при необходимости посредством гаек **53** выставьте шкивы в одной плоскости (допустимое смещение осей канавок не более 0,4 мм) и поворотом двигателя относительно шпильки **52** натяните ремень в соответствии с рекомендациями раздела 7, после чего затяните гайку **53**;

— установите кожух **45**.

Подачу заготовки осуществляйте равномерно со скоростью не более 1м/мин.

При распиловке длинных заготовок попереk линейка направляющая должна быть снята.

5 УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

Машина состоит из следующих механизмов и приспособлений (Рисунок 1-6):

- механизма привода 1;
- устройства прижимного 2;
- приспособления защитного 4;
- линейки направляющей 13;
- плиты для пиления 8;
- опор 7, стоек 16 для крепления плиты 8;
- защитных кожухов 3, 9, 10, 18, 45

Механизм привода 1 состоит из стального корпуса, в котором на двух шариковых подшипниках качения установлен ножевой барабан с двумя ножами, жестко закрепленного на корпусе приемного и подвижного подающего столбов, коробки электрооборудования и привода. Корпус устанавливается на двух поперечинах с амортизаторами и отверстиями для крепления машины к опорной поверхности. Подшипники ножевого барабана установлены в корпусе, закрепленных на боковых стенках корпуса. В коробке электрооборудования расположены магнитный пускатель, сетевой выключатель и выключатели кнопочного типа включения и выключения машины.

На выходном конце вала двигателя на шпонке установлен ведущий шкив. Передача крутящего момента ножевому барабану осуществляется при помощи поликлинового ремня. Натяжение приводного ремня осуществляется поворотом двигателя относительно шпильки 52 с последующей фиксацией его с помощью гаек 53 (Рисунок 5).

На одном конце барабана на шпонке установлен ведомый шкив. Фиксация шкива от осевого перемещения осуществляется с помощью винта. Другой конец барабана выполнен конусным для установки на него конусной втулки 20 с гайкой специальной 21, закрепляемых на валу с помощью болта специального 22 с шайбой 23. В пазах ножевого барабана при помощи клина крепятся ножи с прямоугольной режущей кромкой.

На боковой стенке корпуса установлен кожух отражения пыли 3, предохраняющий работающего на машине от травмы.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Техническое обслуживание производится с целью поддержания машины в постоянной технической исправности и готовности к работе.

Долговечность ремня в значительной мере зависит от правильного его натяжения. Натяжение ремня в эксплуатации необходимо периодически контролировать и регулировать, особенно в первые часы работы. Первую регулировку натяжения следует произвести после 30 мин работы машины под нагрузкой.

Регулировка натяжения ремня: к середине ремня прикрепить проволоку диаметром $\varnothing 1$ мм и приложить усилие $Q=60$ Н. Прогиб должен быть от 10 до 12 мм (Рисунок 7).

Работа затупленным инструментом приводит к перегреву двигателя, возможному выбрасыванию заготовки, поломке инструмента и выходу из строя ремня. Критерием затупления инструмента является повышение шероховатости свыше: при продольной распиловке — $Rm_{max} = 800$ мкм, при поперечной $Rm_{max} = 1200$ мкм, при строгании — $Rm_{max} = 200$ мкм.

Периодически по мере затупления производите заточку строгальных ножей и пильных дисков. Заточку ножей производить только по задней грани.




Рисунок 7

Рекомендуемые углы заострения ножей для: мягких пород древесины - 35° , твердых пород древесины - 45° .

Для снятия заусенцев после заточки произвести доводку ножей точильным бруском. Режущая кромка ножа должна быть ост-

— повреждение рабочего инструмента

При появлении открытого пламени отключить машину от сети и погасить пламя углекислотным или порошковым огнетушителем, вызвать пожарную службу по телефону 101.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГАСИТЬ ПЛАМЯ ВОДОЙ, НЕ ОТКЛЮЧИВ МАШИНУ ОТ СЕТИ.

Ножевой барабан при работе без прижимного устройства должен быть открыт на необходимую для работы ширину, остальная часть должна быть закрыта кожухом 9.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— включение машины со снятым кожухом ременной передачи;

— переузка машины до остановки двигателя;

— производить строгание пиломатериалов без защитного кожуха 10;

— производить строгание пиломатериалов размерами, мм,

менее:

длина — 350, ширина — 50, высота — 5;

— производить Распиловку пиломатериалов без защитного приспособления 4;

— эксплуатировать машину в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

— использовать не по назначению (например, для обработки пластика, пластмасс, шифера, и т.д.), это может привести к травмированию оператора;

— работать на машине на режимах, отличных от рекомендуемых настоящим руководством по эксплуатации.

Для уменьшения запыленности воздуха рабочей зоны при распиловке пиломатериалов к машине рекомендуется подключать пылеотсасывающее устройство (например, бытовой пылесос), имеющее следующие характеристики:

- мощность на всасывание — не менее 380 Вт;
- наружный диаметр присоединительного патрубка — 35 мм.

Хранить машину следует в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре не ниже плюс 1°С и не выше плюс 40°С, с относительной влажностью не выше 80% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

В случае длительного хранения наружные поверхности машины, подвергшиеся коррозии, следует очистить и покрыть смазкой К-17 ГОСТ 10877-76 или другой аналогичного назначения.




Рисунок 9 - Схема электрическая соединений

С — Конденсатор К78-98-а-450 В-40 мкФ±10 %,
ТУ 6260-002-58521364-2002

КМ — Пускатель ПМ120-010150 УХЛ4, В, 220 В, 50 Гц

ТУ 16-89 ИГФР.644236.033ТУ

ОЕ — Выключатель ВА77-29-2С10

SB1 — Выключатель NP4-02BN, красный 10 А, 660 В

SB2 — Выключатель NP4-20BN, черный 10 А, 660 В

М — Электродвигатель ТН229.00.000.




Рисунок 1

8

Продолжение таблицы 6

Наименование неисправности, внешне проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
	Неправильно установлены ножи	Проверить правильность установки ножей
При вращении барабана наблюдается вибрация	Ножи с деталями крепления имеют разный вес	Подогнать ножи с деталями крепления по весу
	Машина перегружена большой подачей	Уменьшить подачу
Двигатель перегревается	Перетянут ремень	Отрегулировать натяжение ремня согласно руководству
	Затупился режущий инструмент	Сменить или заточить режущий инструмент

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина деревообрабатывающая бытовая ИЭ-6009 А.2.1-02, заводской номер 213 соответствует требованиям ТУ РБ 700008856.079-2004 и признана годной к эксплуатации. Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями. Допустимый срок сохраняемости машины в упаковке и протитокоррозийной защите, выложенной изготовителем **3** года.

Упаковку произвел _____
 Дата выпуска _____
 Подпись лица, ответственного за приемку. _____
МЛК
 23 09 2015

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 5 – Комплект поставки

Наименование деталей, узлов и инструмента	Позиция на рисунках 1-7	Кол., шт.
Механизм привода	1	1
Приспособление прижимное	2	1
Кожух	3*5	1
Приспособление защитное	4	1
Планка	5	1
Опоры	7	2
Плита	8	1
Кожух	9	1
Кожух	10	1
Вставка	11*2	1
Уголок	12	1
Линейка направляющая	13	1
Кронштейн	14*3	1
Уголок	15*3	2
Стойка		2
Гайка М12	16	4
Шайба 12 (плоская)		2
Приспособление защитное	18	1
Пила	19	1
Втулка	20*1	1
Гайка специальная	21*1	1
Болт М8х25	22*1	1
Шайба 8 (увеличенная)	23*1	1
Винт - барашек	24	2
Винт М6х16 (полукруглая головка)		3
Гайка М6		3
Шайба 6 (пружинная)	25	3
Винт М8х20 (полукруглая головка)		4
Шайба 8 (плоская)	26	4
Шайба 8 (пружинная)		4
Болт М6х20		4
Шайба 6 (плоская)	27	4
Шайба 6 (пружинная)		4

- **ОАО «Сфера»**

117216, г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 9Г, стр. 1
тел-факс (495) 640-25-15, доп. 20-24

- **ООО «Уралонт-Сервис»**

614068, г. Пермь, ул. Лесозаводская, д. 6
тел. (3422) 18-24-84

- **ИП Шубин**

914524, Пермский край, г. Усть-Качка, ул. Хмелевская, д. 9
тел. (3422) 93-95-16

- **ОАО «Рембыттехника-Пинск»**

225710, г. Пинск, ул. Завальная, 15
тел. (0165) 32-28-61

- **ОАО «Электронприбор»**

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, д. 1А
тел. (863) 292-99-45

- **ООО «РусСнабКомплект»**

115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 5
тел. (495) 620-90-33

- **ООО «Инфраком-сервис»**

190103, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 187,
литера Д
тел. (812) 575-48-13

При обращении на завод-изготовитель потребитель сообщает номер упаковки, проставленный в руководстве по эксплуатации, и высылает машину на завод- изготовитель с предварительного его согласия.

При заполнении отзыва о работе (приложение) в пункте «Характер работы машины» указывается, на каких видах работ применялась машина, а также средняя нагрузка за день в часах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные, размеры машины и принимаемых подшипников, ремня, содержание драгоценных металлов приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Максимальная установленная глубина пропилы, мм	45
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3,0
Максимальная ширина строгания, мм	200
Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, c^{-1} ($мин^{-1}$)	83,3-6,6 (5000-420)
Частота вращения пилы на холостом ходу, c^{-1} ($мин^{-1}$)	36,6 - 3,2 (2200-200)
Напряжение, В	230 ± 23
Род тока	Переменный однофазный
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1700
Режим работы	Продолжительный
Исполнение по степени защиты внутренних частей от влаги	Незащитенное
Габаритные размеры (с прижимным приспособлением и столом), мм, не более: Длина x ширина x высота	740x510x470
Масса без съемного рабочего инструмента и приспособлений, кг, не более	45
Масса комплекта, кг, не более	60
Средний ресурс машины, ч, не менее	700

Корешок талона на гарантийный ремонт машины деревообрабатывающей бытовой ИЭ-6009А2.1 – 02

Изъят _____ 20 ____ г.

(наименование сервисной организации)

(фамилия, подпись)

212798, г. Могилев, пр. Мира-42

ТАЛОН

1 2 3

на гарантийный ремонт

Машины деревообрабатывающей бытовой ИЭ-6009А2.1 - 02

Заводской № _____ Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____ Штамп ОТК _____

Продана магазином (индивидуальным предпринимателем) _____

(наименование торгового магазина и его адрес)

или фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Дата проследования машины через государственную границу Республики Беларусь _____ 20 ____ г.

Штамп магазина или индивидуального предпринимателя _____ (личная подпись продавца)

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата заполнения _____ 20 ____ г.

Исполнитель _____ (представитель сервисной организации) _____ (подпись)

Владелец _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

(наименование сервисной организации, выполнявший ремонт и ее адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя сервисной организации, выполнявшей ремонт)

ВНИМАНИЕ!

Перед включением машины деревообрабатывающей

бытовой ИЭ – 6009А2.1-02 необходимо проверить:

- а) надежность закрепления режущего инструмента,
- б) затяжку крепежных болтов, натяжение ремня

Прежде чем начать работу с машиной деревообрабатывающей ИЭ-6009А2.1-02 (далее по тексту – машина), внимательно изучите руководство по эксплуатации и строго соблюдайте его.

Наличие в машине подвижных частей и электрооборудовании требует строгого соблюдения правил техники безопасности при ее эксплуатации.

По степени защиты от поражения электрическим током машина относится к приборам класса II по СТР МЭК 61029-1-99 (все части машины, доступные для прикосновения, отделены от частей, находящихся под напряжением, двойной изоляцией) и **не требует заземления.**

Машина без отметки ОТК в разделе 9 настоящего руководства продавца не поддежит.

При покупке машины требуйте от продавца произвести отмену о продаже в разделе 11, от наличия отметки о продаже заявит начало отсчета гарантийного срока эксплуатации.

При покупке машины требуйте проверки комплектности согласно разделу 3 “Комплект поставки” (Таблица 5) и включения изделия в электрическую сеть для проверки его работоспособности.

Примечание: изделие может иметь некоторые конструктивные отличия от описания и рисунков в связи с его постоянным совершенствованием.

ОТЗЫВ О РАБОТЕ

МАШИНЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ БЫТОВОЙ ИЭ-6009А2.1 – 02

С целью усовершенствования конструкции, повышения надежности и удобства эксплуатации машины изделия просим заполнить прилагаемый лист отзыва и выслать его в адрес завода.

1. Заводской номер _____ дата выпуска _____
2. Характер работы изделия _____

3. Сколько часов отработано машиной с начала эксплуатации _____

4. Какие виды технического обслуживания машины были проведены, их периодичность и количество _____

5. Сколько раз и каким видам ремонта была подвергнута машина _____

6. Какие составные части машины заменены за период эксплуатации _____

7. Какие изменения в конструкции машины и ее составных частях были проведены в процессе эксплуатации и ремонта, с какой целью, их результаты _____

8. Какие недостатки выявлены в конструкции машины и меры по их устранению _____

9. Ваши пожелания по дальнейшему улучшению качества машины. _____

10. Ваш почтовый адрес. _____

11. Должность, фамилия, подпись лица, составившего отзыв _____
Дата заполнения _____ 20 ____ г.

Отзыв направляйте по адресу:

212798, г. Могилев, Республика Беларусь, пр. Мира, 42, ОАО «Могилевинфмаш»